


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VF3MRHPYE RS020141	Erstzulassung	23.04.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	14 551 km
Modell	5008 Hybrid 136 e-DSC6 GT	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Bordwerkzeug	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Kugelpopf Anhängerkupplung	✓
Nothilfekit Reserverad	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗

Reifen



Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

3		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Reparaturzeit	-	Teilekosten	51,79€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	51,79€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Außenspiegelkappe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	30,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,20		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	30,00€		
				Pauschale	30,00€		
6		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	190,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	190,00€		
7		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	182,00€	Nettokosten	396,95€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	84,00€	Nettokosten	249,90€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	210,00€		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Schritzug Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,40	Teilekosten	89,02€
		Position	-	Reparaturkosten	56,00€	Nettokosten	123,27€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,85	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	259,00€	Nettokosten	526,15€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	2,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	360,00€		
				Pauschale	-		
11		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	182,00€	Nettokosten	396,95€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
				Pauschale	-		

12	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
13	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
14	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
15	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	337,89€
		Position	-	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	346,71€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

16		Bauteil	Kontrollleuchte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	Systemfehler	Lackierungskosten	-		
			Elektroantrieb	Pauschale	-		
17		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	127,50€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
			-	Pauschale	-		