

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

6121NGP / WBA81GE0807U28825 / 7U28825

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120 F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120 F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	27.105

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6121NGP Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
DI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
TI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	05/06/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	VH INDICA REALIZAR SERVICIO DE ACEITE EN 6000KM		

Daños no valorables:

6121NGP COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
6121NGP COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
5. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.58 h.		0,00	0,00		99,33 €
6. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		55,73 €
7. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.42 h.	1.00 h.	4,24	0,00		58,91 €
8. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.83 h.	11,99	0,00		128,64 €
9. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
10. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		38,50 €
11. Emblema paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
12. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
14. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
15. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1478,07 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6121NGP RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,22 h.	277,96 €
Total material pintura	-	25,42 €
Total Mano de Obra Pintura	6,00 h.	230,99 €
Total Recambios	-	315,20 €
Descuento recambios aplicado	-	152,81 €

(IVA no incluido)

6121NGP RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	628,50 €















260 km/h

200

150

120

90

60

30

0

0 km/h

((P))

Valores desde Indiv.

0.9 l/h

Total 27105 km 4020.0 km

Power % 100

75

CONTENT

LAYOUT

Puerta abierta.

287 km

10:39

10

P


+23.5°C











BMW

21/08/26

⚠

BMW

BMW

©WBA81CF0207U28875 ©







Power % 100
75
50
25
P
Puerto abierto.
• 23.5 °C

MEGA
TEL
NAV

LOS40 DC 10:41
Carretera Buzanca

Comino Buzanca

Búsqueda

OFF

OFF





NIXE

5.015
Inches
OFF ON



SAFETY WARNING
DO NOT DRIVE ON
225/45R18

SAFETY WARNING

SAFETY WARNING

225/45R18

OFF ON

5.711

Inches



WARNING:
* TIRE FAILURE DUE TO IMPROPER INFLATION
* EXHAUSTION OF TIRE CAN CAUSE LOSS OF CONTROL
* NEVER EXCEED 275 km/h (171 mph)

inch/mm
59.5
OFF ON ZERO



SPORT



OFF ON

Inches

5.02

ZERO















BMW LED

OUTSIDE

NEXEN













W2R3B

RADIAL
TUBELESS

SAFETY WARNING:
SERIOUS INJURY MAY RESULT FROM:

- TIRE FAILURE DUE TO UNDERINFLATION/OVERLOADING. PLEASE REFER TO THE VEHICLE'S MANUAL FOR THE RECOMMENDED TIRE INFLATION PRESSURE.
- EXPLOSION OF TIRE/RIM ASSEMBLY DUE TO IMPROPER MOUNTING. THE TIRE MUST BE MOUNTED ON THE CORRECT RIM.
- NEVER EXCEED 275 KPa (40 P.S.I.) WHEN SEALING BEADS. ALWAYS USE THE CORRECT SEALING METHOD.





Manheim
COX AUTOMOTIVE





Manheim
CONTRACTORS

BMW LEA



BMW LED

Manheim
Lichtmessung





6 7 8 9 10
 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



BMW LED

Manheim
CON. AUTOMOTIVE



TREADWEAR 200

DOT 036

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE

115/55 R16
15215511







Manheim
COX AUTOMOTIVE

0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PSSUBTLE 95YAK