



Volkswagen Tiguan (KKL): 2BLH054

Vinnumber:	WVGZZZ5NZNW018143	Versionname:	Tiguan Life 1.5TSi 130pk/cv 5p
First Registrationdate:	3/01/2022	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	28887	Power Kw:	96
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	MAN 6 VIT		
Transmission:			
Fueltype:	Petrol		
Maintenance	OK		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	No Tow bar
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

235/55/18/100 V				
Summer tyres:	Fr.L.	Hankook: 6 mm	Fr.R.	Hankook: 6 mm
	Re.L.	Hankook: 4 mm	Re.R.	Hankook: 4 mm
Tyre profile depth FL				6.0
Tyre profile depth FR				6.0
Tyre profile depth RL				4.0
Tyre profile depth RR				4.0
Tyre size FL				235/55 R 18 100 V
Tyre size FR				235/55 R 18 100 V
Tyre size RL				235/55 R 18 100 V
Tyre size RR				235/55 R 18 100 V
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				260
Tyre make FR				260
Tyre make RL				260
Tyre make RR				260

Assistance equipment

Repair kit	Yes	Compressor	Yes
Ignition key, Broken, Replace			



Alloy rim FL polished, Scratch(es), Acceptable



Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Central pillar R, Dent(s), Acceptable



Kenteken	2BLH054
Merk Model	Volkswagen Tiguan Life 1.5TSi 130pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	1/3/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
11/28/25	28,405	diagnose	Uitvoeren
11/28/25	28,405	klein materiaal	
3/24/25	27,684	klein materiaal	
3/24/25	27,684	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
3/24/25	27,684	luchtfiler interieur	Vervangen
3/24/25	27,684	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
3/24/25	27,684	remvloeistof	Vervangen
3/24/25	27,684	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
3/24/25	27,684	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/24/25	27,684	schuif/ -kanteldak	Smeren
11/30/23	30,211	klein materiaal	Uitvoeren
11/30/23	30,211	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
11/30/23	30,211	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variabel interval)	Uitvoeren
11/30/23	30,211	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
11/30/23	30,211	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
11/30/23	30,211	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden