

Vorgangs-Nr.: 0211526507-1634-3

DEKRA Automobil GmbH, Otto-Brenner-Str. 168, D 33604 Bielefeld

Autohaus
Stegelmann GmbH & Co. KG
Stegelmannstr. 1
32657 Lemgo

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Brenner-Str. 168
33604 Bielefeld
Tel: 0521/29905-0
Fax: 0521/29905-70
E-Mail: bielefeld.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Karsten Schuhmann



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen LIP BK642**Fahrgestellnummer** WBA41BX0207N13092

Vorgang

Auftragserteilung

Auftrag erteilt durch

Besichtigung 14.07.2026, Autohaus Stegelmann GmbH & Co. KG, Stegelmannstr. 1, 32657 Lemgo

Bemerkungen

GW2 bei ca. 8900 km oder 24.07.2026

auf VW T-Cross

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

1 Schlüssel übergeben.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

DEKRA Automobil GmbH

Otto-Brenner-Str. 168
Deutschland 33604 Bielefeld
Telefon: 0521/29905-0
Telefax: 0521/29905-70
bielefeld.automobil@dekra.com
[HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/BIELE-](https://www.dekra.de/de/bielefeld)
FELD

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Seite 1 / 13
FIN WBA41BX0207N13092
erstellt am 14.07.2026

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard
Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.			
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.			

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	BMW	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	2er Active Tourer - 223i xDrive M Sport (OPF)(EURO
Aufbau	Van	Erstzulassung	25.09.2023
FIN	WBA41BX0207N13092	Laufleistung	8.018 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Schwarz / BLACK SAPPHIRE METALLIC
Hubraum	1.998 / cm³	Leistung	160 / kW
Anz. Sitzplätze	5	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	09/2026
KBA-Nummer	0005 / DHN		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	225/50 R 18 99 W	Continental	A / O	7 mm	
Vorne rechts	225/50 R 18 99 W	Continental	A / O	7 mm	
Hinten links	225/50 R 18 99 W	Continental	A / O	7 mm	
Hinten rechts	225/50 R 18 99 W	Continental	A / O	7 mm	

Legende: A=Ganzjahres / O=Original

Zustand / Erhaltung

Wartungsnachweis:	digital
-------------------	---------

Ausstattung

Serienausstattung

1. Adaptives Fahrwerk M-Technic	12. Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)	19. Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
2. Aerodynamik-Paket M-Technic	13. DAB-Tuner (Radioempfang digital)	20. Fahrassistenz-System: Performance Control
3. Airbag Beifahrerseite	14. Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	21. Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
4. Airbag Beifahrerseite abschaltbar	15. Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	22. Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
5. Airbag Fahrerseite	16. Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)	23. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
6. Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)	17. Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	24. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe Sport mit Steptronic
7. Anti-Blockier-System (ABS)	18. Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent	
8. Antriebsart: xDrive (Allrad)		
9. Ausstattungs-Paket: Connected Professional		
10. BMW Curved Display		
11. BMW Live Cockpit Plus		

Vorgangs-Nr.: 0211526507-1634-3

25. Heckklappenbetätigung automatisch
26. Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
27. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
28. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
29. Karosserie: 5-türig
30. Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
31. Kopf-Airbag-System hinten
32. Kopf-Airbag-System vorn
33. LM-Felgen
34. Länder-AV Deutschland

Sonderausstattung

1. Aktivsitz vorn links
2. Aktivsitze vorn
3. Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
4. Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
5. Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
6. BMW Drive Recorder (Dashcam)
7. BMW Live Cockpit Professional
8. Comfort-Paket
9. Dachreling Aluminium satiniert
10. Diebstahl-Warmanlage mit Innenraumabsicherung
11. Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
12. Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
13. Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
14. Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
15. Fahrassistenz-System: Park-Assistent
16. Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung
17. Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent

35. M Sport
36. Mild-Hybrid 160 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW)
37. Motor 2,0 Ltr. - 150 kW Mild-Hybrid
38. Otto-Partikelfilter (OPF)
39. Reifendruck-Kontrollsystem
40. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
41. Scheinwerfer LED
42. Seitenairbag hinten
43. Seitenairbag vorn
44. Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
45. Service-System: Concierge Services
46. Service-System: ConnectedDrive Services


18. Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
19. Fahrassistenz-System: Rückfahrlilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
20. Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
21. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
22. Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
23. Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
24. Head-up-Display
25. Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
26. Innenspiegel mit Ablendautomatik
27. Innovations-Paket
28. Instrumententafel Luxury
29. Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
30. Kraftstofftank: vergrößert
31. Lenkrad heizbar
32. Metallic-Lackierung
33. Panoramadach (Glas)
34. Park-Distance-Control (PDC)

47. Service-System: Gesetzlicher Notruf
48. Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
49. Service-System: Remote Services
50. Servolenkung Servotronic
51. Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
52. Sportsitze vorn
53. Start/Stop-Anlage (Funktion)
54. Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
55. Warndreieck
56. Widescreen Display
57. Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor

35. Parkassistent-Paket Plus
36. Rückfahrkamera
37. Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
38. Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant
39. Service-System: Remote 3D View
40. Service-System: WiFi-Direct
41. Sitz vorn links elektr. verstellbar
42. Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
43. Sitze hinten mechanisch verstellbar
44. Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
45. Sitzheizung vorn
46. Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
47. Sound-System Harman-Kardon
48. Spiegel-Paket
49. Travel-Paket
50. Vorbereitung Driving Assistant Plus
51. Vorbereitung Lenkradheizung
52. Vorbereitung Sitzheizung vorn
53. WLAN-Hotspot

Optischer Zustand

Vorgangs-Nr.: 0211526507-1634-3



	Rep. Kosten in EUR		Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto		brutto	netto
1. Stoßfänger hinten zerkratzt, polieren (Bild 2, 3)	62		voll	- 62	- 52,10
2. Tür hinten rechts deformiert, erneuern und lackieren mit Lackaufbau (Bild 4, 5)	2.735		voll	- 2.735	- 2.298,32
3. Seitenschweller rechts deformiert, erneuern und lackieren mit Lackaufbau (Bild 6)	1.068		voll	- 1.068	- 897,48
4. Seitenteil hinten rechts deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 7)	2.235		voll	- 2.235	- 1.878,15
5. Felge hinten rechts Materialabtrag , erneuern (Bild 8, 9)	590		voll	- 590	- 495,80
6. Seitenschweller links - Lackierung deformiert , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11)	953		voll	- 953	- 800,84
Zwischensumme	7.643			- 7.643	- 6.422,69

Technischer Zustand

	Rep. Kosten in EUR		Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto		brutto	netto
1. Wartung bald fällig , durchführen (Bild 1)	250		voll	- 250	- 210,08
Zwischensumme	250			- 250	- 210,08

REPARATURKOSTEN GESAMT

	Rep. Kosten in EUR		Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto	brutto	netto
Optischer Zustand	7.643	6.422,69	- 7.643	- 6.422,69
Technischer Zustand	250	210,08	- 250	- 210,08
Gesamtkosten	7.893	6.632,77	- 7.893	- 6.632,77

Vorgangs-Nr.: 0211526507-1634-3



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild vorne rechts

Vorgangs-Nr.: 0211526507-1634-3



Übersichtsbild hinten rechts



Übersichtsbild hinten links

Vorgangs-Nr.: 0211526507-1634-3



Kombiinstrument



KM-Stand

Vorgangs-Nr.: 0211526507-1634-3



Navigations CD/DVD



Innenraum

Vorgangs-Nr.: 0211526507-1634-3



Serviceanzeige

Vorgangs-Nr.: 0211526507-1634-3



Bild 1:
Technik, Wartung , bald fällig , durchführen




Bild 2:
Außen, Stoßfänger hinten, zerkratzt, polieren



Bild 3:
Außen, Stoßfänger hinten, zerkratzt, polieren



Bild 4:
Außen, Tür hinten rechts, deformiert, erneuern und lackieren mit Lackaufbau

Vorgangs-Nr.: 0211526507-1634-3



Bild 5:
Außen, Tür hinten rechts, deformiert, erneuern und lackieren mit Lackaufbau



Bild 6:
Außen, Seitenschweller rechts, deformiert, erneuern und lackieren mit Lackaufbau



Bild 7:
Außen, Seitenteil hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 8:
Außen, Felge hinten rechts, Materialabtrag, erneuern

Vorgangs-Nr.: 0211526507-1634-3



Bild 9:
Außen, Felge hinten rechts, Materialabtrag , erneuern



Bild 10:
Außen, Seitenschweller links - Lackierung, deformiert , instand-
setzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 11:
Außen, Seitenschweller links - Lackierung, deformiert , instand-
setzen und lackieren mit Lackaufbau

Vorgangs-Nr.: 0211526507-1634-3

Sonstige Bilder



1

Serviceanzeige

Für den Fachbereich
Karsten Schuhmann

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.