



## Minderwertgutachten

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Vertragsnummer :</b>	<b>88767171</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000920689-DE966</b>	<b>Referenznummer:</b>	<b>31177652</b>
<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>NF-TR 84E</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq 6 (11.2022->) Techniq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KMHM341A7PA029518</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>16994 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>05.11.2023 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>21.05.2026 25980 Tinnum</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Limousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Sonstiges</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>-2 ccm / 168 kW (228 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Heckantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Curated Silver Metallic / MET</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>4 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>05.2026 / 05.2026</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Nein</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>15440 / 10.01.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

### Ergebnisse der Einzelbereiche

	<b>Netto</b>	<b>Mwst.19%:</b>	<b>Brutto</b>
<b>Reparaturkosten</b>	3.636,45 €	690,93 €	4.327,38 €
Relativer Fahrzeugwert 75,00%			
<b>Minderwert</b>	3.636,45 €	690,93 €	4.327,38 €

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



<b>Montierte Bereifung</b>		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Allwetterreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Falken</b>	<b>225/55/R18/-V 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Anderer</b>	<b>225/55/R18/-V 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Anderer</b>	<b>225/55/R18/-V 4 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Anderer</b>	<b>225/55/R18/-V 4 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

<b>Serienausstattung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Lautsprecher</li> <li>• Ablage tasche an Vordersitzlehnen</li> <li>• Airbag Beifahrerseite abschaltbar</li> <li>• Alarmanlage</li> <li>• Anhängerkupplung Vorbereitung</li> <li>• Antriebsart: Heckantrieb</li> <li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li> <li>• Außenspiegel Oberschale Wagenfarbe</li> <li>• Batterieheizsystem</li> <li>• Dachspoiler</li> <li>• Elektr. Bremskraftverteilung</li> <li>• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung</li> <li>• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden</li> <li>• Airbag Beifahrerseite</li> <li>• Airbag Fahrerseite</li> <li>• Ambiente-Beleuchtung einstellbar</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Audio-Navigationssystem</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide</li> <li>• Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert (Hochglanz)</li> <li>• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert</li> <li>• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor</li> <li>• Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW)</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)</li> <li>• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz</li> </ul>



- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontschürze, Heckschürze und Seitenschutzleisten in Kontrastfarbe
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Ablendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte LED
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Online Update OTA (Over The Air)
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Frontstufach / Frunk (Kofferraum, vorn)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smart-Key

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay &amp; Android Auto)</li> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch</li> <li>• USB-Anschluss (Typ C, 2-fach)</li> <li>• USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe</li> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Vorheizsystem für Batterie</li> <li>• Wegfahrsperrung (elektronisch)</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlackierung Byte Blue Uni</li> <li>• Start-Stop-Knopf</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) vorn</li> <li>• TECHNIQ-Paket</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• USB-Anschluss Mittelkonsole</li> <li>• Verglasung Akustikglas</li> <li>• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite</li> <li>• Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage</li> </ul> |
|--|---|

### Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht geprüft</b> Nicht geprüft
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	-
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	-
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	-
<b>Hinweis:</b>	-

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
---------------------	-----------------------	---	-------------------	-----------------------	---

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Wartung um 8 Monate überzogen, Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich. Reifen entsprechen nicht dem Auslieferungszustand vom Hersteller

### Schaden

 <b>Karosserie außen</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>	<b>Rep.-Höhe</b>	<b>Berechnung</b>	<b>Minderwert</b>
	1. Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair	120,00 €	Voll	120,00 €
	2. Tür Hinten - Rechts	Rost	Smart Repair	150,00 €	Voll	150,00 €
	3. Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair	120,00 €	Voll	120,00 €
	4. Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair	120,00 €	Voll	120,00 €
	5. Seitenscheibe - Vorne - Rechts	Kratzer	Erneuern	820,29 €	Voll	820,29 €
			<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.330,29 €</b>		<b>1.330,29 €</b>
 <b>Karosserie innen</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>	<b>Rep.-Höhe</b>	<b>Berechnung</b>	<b>Minderwert</b>
	6. Innenraum	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
	7. Innenraum	Verschmutzt	Reinigen	50,00 €	Voll	50,00 €
	8. Heckdeckelverkleidung	Beschädigt	Erneuern	182,60 €	Voll	182,60 €
	9. Verkleidung	Kratzer	Smart Repair	50,00 €	Voll	50,00 €
	10. Verkleidung	Verschmutzt	Reinigen	50,00 €	Voll	50,00 €
			<b>Zwischensumme:</b>	<b>332,60 €</b>		<b>332,60 €</b>
 <b>Sonstiges</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>	<b>Rep.-Höhe</b>	<b>Berechnung</b>	<b>Minderwert</b>
	11. Mittelkonsole Innenraum vorne mitte	Kratzer	Smart Repair	50,00 €	Voll	50,00 €
	12. Fußraum Innenraum rechts vorne	Verschmutzt	Reinigen	50,00 €	Voll	50,00 €

13.	Hu	Fällig	Erneuern	130,00 €	Voll	130,00 €
14.	Sommerreifensatz	Fehlt	Erneuern	593,56 €	Voll	593,56 €
15.	Verlust der Herstellergarantie möglich	Nicht In Ordnung	Erneuern	1.150,00 €	Voll	1.150,00 €
<b>Zwischensumme:</b>				<b>1.973,56 €</b>		<b>1.973,56 €</b>
<b>Gesamtsumme Netto:</b>				<b>3.636,45 €</b>		<b>3.636,45 €</b>
<b>Mwst. 19%:</b>				<b>690,93 €</b>		<b>690,93 €</b>
<b>Gesamtsumme Brutto:</b>				<b>4.327,38 €</b>		<b>4.327,38 €</b>

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Biiddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



VIN



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links

Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



1. Tür Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



2. Tür Hinten - Rechts  
Rost - Smart Repair 150,00 € / 150,00 €



2. Tür Hinten - Rechts  
Rost - Smart Repair 150,00 € / 150,00 €



2. Tür Hinten - Rechts  
Rost - Smart Repair 150,00 € / 150,00 €



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



4. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



4. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



5. Seitenscheibe - Vorne - Rechts  
Kratzer - Erneuern 820,29 € / 820,29 €



5. Seitenscheibe - Vorne - Rechts  
Kratzer - Erneuern 820,29 € / 820,29 €



6. Innenraum  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



6. Innenraum  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



7. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen 50,00 € / 50,00 €



8. Heckdeckelverkleidung  
Beschädigt - Erneuern 182,60 € / 182,60 €



8. Heckdeckelverkleidung  
Beschädigt - Erneuern 182,60 € / 182,60 €



9. Verkleidung  
Kratzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €



9. Verkleidung  
Kratzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €



9. Verkleidung  
Kratzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €



9. Verkleidung  
Kratzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €



9. Verkleidung  
Kratzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €



9. Verkleidung  
Kratzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €



9. Verkleidung  
Kratzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €



9. Verkleidung  
Kratzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €



9. Verkleidung  
Kratzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €



9. Verkleidung  
Kratzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €



9. Verkleidung  
Kratzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €



9. Verkleidung  
Kratzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €



10. Verkleidung  
Verschmutzt - Reinigen 50,00 € / 50,00 €



10. Verkleidung  
Verschmutzt - Reinigen 50,00 € / 50,00 €



10. Verkleidung  
Verschmutzt - Reinigen 50,00 € / 50,00 €



10. Verkleidung  
Verschmutzt - Reinigen 50,00 € / 50,00 €



10. Verkleidung  
Verschmutzt - Reinigen 50,00 € / 50,00 €



10. Verkleidung  
Verschmutzt - Reinigen 50,00 € / 50,00 €



11. Mittelkonsole Innenraum vorne mitte  
Kratzer - Smart Repair 50,00 € / 50,00 €



12. Fußraum Innenraum rechts vorne  
Verschmutzt - Reinigen 50,00 € / 50,00 €



12. Fußraum Innenraum rechts vorne  
Verschmutzt - Reinigen 50,00 € / 50,00 €



12. Fußraum Innenraum rechts vorne  
Verschmutzt - Reinigen 50,00 € / 50,00 €



12. Fußraum Innenraum rechts vorne  
Verschmutzt - Reinigen 50,00 € / 50,00 €



12. Fußraum Innenraum rechts vorne  
Verschmutzt - Reinigen 50,00 € / 50,00 €



12. Fußraum Innenraum rechts vorne  
Verschmutzt - Reinigen 50,00 € / 50,00 €