

Peugeot

EXPERT 1.5 BLUEHDI 100CC S&S MANUAL 6 VELOC L3H1

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VF3VBYHRMN7032554

Coste de la reparacion

3166,71 EUR

TOTAL



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
6613LZH	21/07/2022	118003 km
Color	Año	Tapicería
Blanco	-	Tela
Número de puertas	Numero de asientos	Generation
4	-	-
Tipo de carrocería	Desplazamiento de motor	Transmisión
Compacto	1499	Manual
Tipo de combustible	Numero de velocidades	Potencia Máxima
Diesel	6	75 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección	Fecha del encargo	Fecha de peritación aprobada
Campa HERTZ Loeches	10/07/2026	13/07/2026

Mecánica

Detected issues


Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
001	Indicador de mantenimiento	Faltante	Realizar	0,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
002	Toma de aire / Interior Front	Roto	Sustitución	75,96 EUR

	Tiempo de carrocería 0,30 h	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia 64,56 EUR	
	Coste de carrocería 11,40 EUR	Coste de pintura -	Coste de material -		
003	Toma de aire / Interior Delantero Izquierdo		Roto	Sustitución	85,43 EUR
	Tiempo de carrocería 0,20 h	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia 77,83 EUR	
	Coste de carrocería 7,60 EUR	Coste de pintura -	Coste de material -		
004	Paragolpes / Inferior Front Pintado : Sí		Rayado	Pintar	96,00 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura 2,00 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería -	Coste de pintura 76,00 EUR	Coste de material 20,00 EUR		
005	Paragolpes / Delantero		Rayado	Pintar	48,00 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura 1,00 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería -	Coste de pintura 38,00 EUR	Coste de material 10,00 EUR		
006	Puerta / Delantero Izquierdo		Abolladura	Reparar	139,00 EUR
	Tiempo de carrocería 0,50 h	Tiempo de pintura 2,50 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 19,00 EUR	Coste de pintura 95,00 EUR	Coste de material 25,00 EUR		
007	Moldura de puerta / Delantero Izquierdo		Faltante	Sustitución	110,67 EUR
	Tiempo de carrocería 0,20 h	Tiempo de pintura 0,30 h	Precio del recambio 88,67 EUR	Franquicia -	
	Coste de carrocería 7,60 EUR	Coste de pintura 11,40 EUR	Coste de material 3,00 EUR		
008	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda		Rayado	Pintar	24,48 EUR

	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia	
	-	0,51 h	-		
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-	
	-	19,38 EUR	5,10 EUR		
009	Aleta / Trasero Izquierdo Largo : Largo / Material : Aleación de aluminio		Abolladura	Reparar	344,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia	
	4,00 h	4,00 h	-		
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-	
	152,00 EUR	152,00 EUR	40,00 EUR		
010	Paragolpes / Trasero		Roto	Sustitución	684,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia	
	1,60 h	1,00 h	575,20 EUR		
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-	
	60,80 EUR	38,00 EUR	10,00 EUR		
011	Luz trasera (ala) / Trasero Izquierdo Tipo de luz : LED		Roto	Sustitución	205,89 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia	
	0,20 h	-	198,29 EUR		
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-	
	7,60 EUR	-	-		
012	Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Derecho Material : Aleación de aluminio		Abolladura	Reparar	129,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia	
	1,50 h	1,50 h	-		
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-	
	57,00 EUR	57,00 EUR	15,00 EUR		
013	Aleta / Trasero Derecho Material : Acero		Abolladura	Reparar	306,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia	
	3,00 h	4,00 h	-		
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-	
	114,00 EUR	152,00 EUR	40,00 EUR		
014	Puerta / Trasero Derecho		Abolladura	Reparar	172,00 EUR

	Tiempo de carrocería 2,00 h	Tiempo de pintura 2,00 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 76,00 EUR	Coste de pintura 76,00 EUR	Coste de material 20,00 EUR		
015	Moldura de puerta / Trasero Derecho Material : Plastico		Rayado	Pintar	24,00 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura 0,50 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería -	Coste de pintura 19,00 EUR	Coste de material 5,00 EUR		
016	Puerta / Delantero Derecho		Abolladura	Reparar	158,00 EUR
	Tiempo de carrocería 1,00 h	Tiempo de pintura 2,50 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 38,00 EUR	Coste de pintura 95,00 EUR	Coste de material 25,00 EUR		
017	Moldura de puerta / Delantero Derecho		Roto	Sustitución	110,28 EUR
	Tiempo de carrocería 0,20 h	Tiempo de pintura 0,30 h	Precio del recambio 88,28 EUR	Franquicia -	
	Coste de carrocería 7,60 EUR	Coste de pintura 11,40 EUR	Coste de material 3,00 EUR		
018	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha		Rayado	Pintar	24,00 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura 0,50 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería -	Coste de pintura 19,00 EUR	Coste de material 5,00 EUR		
019	Aleta / Delantero Derecho		Abolladura	Reparar	172,00 EUR
	Tiempo de carrocería 2,00 h	Tiempo de pintura 2,00 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 76,00 EUR	Coste de pintura 76,00 EUR	Coste de material 20,00 EUR		
020	Estribo / Derecha		Abolladura	Reparar	258,00 EUR

	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	3,00 h	3,00 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	114,00 EUR	114,00 EUR	30,00 EUR	-

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cubierta de carga
- ☒ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☒ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	SAILUN	215 / 65 / 16 /	4 mm
Delantero Derecho	SAILUN	215 / 65 / 16 /	4 mm
Trasero Izquierdo	SAILUN	215 / 65 / 16 /	5 mm
Trasero Derecho	SAILUN	215 / 65 / 16 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros




Vin



Otro



Otro



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento



Elementos faltantes / Neumático de rueda de repuesto



Indicador de mantenimiento / Faltante



Toma de aire / Interior Front / Roto



Toma de aire / Interior Delantero Izquierdo / Roto



Paragolpes / Inferior Front / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Moldura de puerta / Delantero Izquierdo / Faltante



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Rayado



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Roto



Luz trasera (ala) / Trasero Izquierdo / Roto



Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Derecho / Abolladura



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Moldura de puerta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Moldura de puerta / Delantero Derecho / Roto



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Rayado



Aleta / Delantero Derecho / Abolladura



Estribo / Derecha / Abolladura