



## Identification du véhicule

Réf. client	<b>5224846</b>	Immatriculation	
		Date 1ère M.C.	<b>17/06/2020</b>
Marque	<b>PEUGEOT</b>	Km. compteur	<b>170353</b>
Modèle	<b>SUV 5008 Active Business BlueH</b>		
Version			
N° de châssis	<b>VF3MCYHZRLL01188</b>		

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Tapis de sol AV	Brûlé	E - Remplacer	1167,92	1,00				1231,92	45,00	15,00	1027,93
Pare-chocs AR	Fêlure	E - Remplacer	597,00	2,10				731,40	45,00	15,00	581,37
Cache bagages	Manque	E - Remplacer	446,63	0,10				453,03	45,00	15,00	383,16
Coin pare-chocs ARG	Griffe(s)	Peindre			0,75	28,50		76,50	45,00	0	42,08
Coin pare-chocs ARD	Griffe(s)	Peindre				28,50		76,50	45,00	0	42,08
Moulure de pare-chocs AVG	Dégrafé	Dépose/Repose		0,50				32,00	45,00	0	17,60
Catadioptr	Dégrafé	Dépose/Repose		0,50				32,00	45,00	0	17,60
Bras d'essuie-glace AR	Incomplet	E - Remplacer	8,00	0,10				14,40	45,00	15,00	10,32
Kit réparation pneu	Manque	Réparer/rempl. (montant f	45,00					45,00			45,00
Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	96,00					96,00			96,00
Intérieur	Tache	Nettoyer	96,00					96,00			96,00
Clef de contact TC	Manque	Réparer/rempl. (montant f	149,00					149,00			149,00
Entretien	Non-conforme	Effectuer	200,00					200,00			200,00
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Lustrage									Non facturé
Jante alum. ARD	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé
Jante alum. AVG	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé

(1) Inspection réalisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses  
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:

Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.  
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	3233,75 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-525,61 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	2708,14 €
TOTAL T.V.A.	541,63 €
<b>TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.</b>	<b>3249,77 €</b>

---

68668555 Tapis de sol AV Brûlé E - Remplacer



---

68668564 Pare-chocs AR Fêlure E - Remplacer



---

68668561 Cache bagages Manque E - Remplacer



---

68668563 Coin pare-chocs ARG Griffes Peindre



---

68668566 Coin pare-chocs ARD Griffes Peindre



---

**68668559** Moulure de pare-chocs AVG Dégrafé Dépose/Repose



---

**68668565** Catadioptre Dégrafé Dépose/Repose



---

**68668567** Bras d'essuie-glace AR Incomplet E - Remplacer



---

**68668568** Kit réparation pneu Manque Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




---

**68668562** Garnit. couvercle AR Griffes) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



68668556 Intérieur Tache Nettoyer



68668554 Clef de contact TC Manque Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



68668553 Entretien Non-conforme Effectuer



68668560 Pare-chocs AV Griffes(s) Lustrage



68668558 Jante alum. ARD Griffes(s) Acceptable



68668557 Jante alum. AVG

Griffe(s)

Acceptable

