



PROTOKOLLNUMMER: 44702934

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 31.03.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW
Besichtigungsdatum / Ort	31.03.2026 / Weilheim Jakob-Steigenberger Jakob-Steigenberger Str. 1 82362 Weilheim
Fahrzeughalter	Andreas Johann Richard Krines
Amtliches Kennzeichen	KE-AK1100
Fahrzeug-Identnummer	W1V44760313871081



Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW
Auftrag durch	Weilheim Jakob-Steigenberger Jakob-Steigenberger Str. 1 82362 Weilheim
Besichtigungsdatum / Ort	31.03.2026 / Weilheim Jakob-Steigenberger Jakob-Steigenberger Str. 1 82362 Weilheim
Besichtigung durch	Michael Menter
Fahrzeughalter	Andreas Johann Richard Krines
Amtliches Kennzeichen	KE-AK1100
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	Vito
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 BAY 00085
Fahrzeug-Identnummer	W1V44760313871081
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	17.05.2021 / 17.02.2023
Nächste HU	03/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	182.585 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 ccm/ 140 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III, N2
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.800



PROTOKOLLNUMMER: 44702934



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 31.03.2026

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 3
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	444 Tag(e)
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nacklackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R17 107T	Continental	Winterreifen auf Stahl	6 / 6
#2 225/55 R17 107T	Continental	Winterreifen auf Stahl	4 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Folgekosten möglich) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
2	Karosserie	Karosserie - aufbereiten
3	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern
4	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern
5	Sonstiges	Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Abplatzungen) - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile



PROTOKOLLNUMMER: 44702934



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 31.03.2026

Nr. Fehlteil

- 1 Unterlagen - Serviceheft (Servicenachweis)
- 2 2.Radsatz - 2.Radsatz (Sommerradsatz)
- 3 Unterlagen - COC Papiere

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



PROTOKOLLNUMMER: 44702934



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 31.03.2026

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

- Fahrzeug weist dem Alter und Verwendungszweck entsprechende Gebrauchsspuren auf
- Folgekosten aufgrund mangelhaften Lichtverhältnissen, Nässe, Vereisung möglich
- Ausstattung und Historie konnten aufgrund fehlender Unterlagen nicht geprüft werden

Unterschrift Sachverständiger (Michael Menter)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 23 Übersichtsfotos, 27 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 44702934



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 31.03.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 44702934



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 31.03.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Laderaum

PROTOKOLLNUMMER: 44702934



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 31.03.2026



Abbildung 13: Laderaum




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 44702934



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 31.03.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges


PROTOKOLLNUMMER: 44702934



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 31.03.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Folgekosten möglich) - Befund festlegen - Diagnose durchführen



Beschädigung 3: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung 3: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung 4: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung 4: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vor... verschlissen - erneuern



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 44702934



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 31.03.2026



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 44702934



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 31.03.2026




Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 44702934



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 31.03.2026



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 44702934



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 31.03.2026



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Sonstiges: Fahrzeug - beschädigt - Wertminderung