


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHPWK PW122072	Erstzulassung	15.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	22 143 km
Modell	MOKKA 1.2 Turbo 100kW Enjoy	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Continental 215/65/16 H
Sommerreifen 5.0 mm



Continental 215/65/16 H
Sommerreifen 5.0 mm



Continental 215/65/16 H
Sommerreifen 6.0 mm

Continental 215/65/16 H
Sommerreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Dach	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	140,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	140,00€		

2



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	3,90	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	546,00€	Nettokosten	719,10€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,00		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	300,00€		
		Pauschale	-		

3



Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	120,84€
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	126,51€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

4



Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	98,00€	Nettokosten	98,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	98,00€		

5



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

6



Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	98,00€	Nettokosten	98,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	98,00€		

7



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	280,00€	Nettokosten	429,25€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,50		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
		Pauschale	-		

Sonstiges

8	Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
9	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	165,75€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,30		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	195,00€		
			Pauschale	-		