

31.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -DT 0821E	Fahrgestell-Nummer:	WBA11CG040CK93776
Vertrags-Nummer:	84169081	Erstzulassung:	27.06.2022
Internes KZ:	15052281	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	42
durchschn. Verbr./100 Km:	1,800	Tankinhalt:	46
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,100
Leergewicht (kg):	1975	zul. Gewicht (kg):	2550

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 84169081
Amtliches Kennzeichen: HD -DT 0821E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
13.07.2026	9060004153	Fremdverschulden	Stossstange vorne mitte	Nein	Nein
08.04.2026	9059992375	Fremdverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 84169081
Amtliches Kennzeichen: HD -DT 0821E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA11CG040CK93776

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	81,167 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	8,000 km
Type / Model	530e	Main inspection (Report not on hand)	07/2027
Vehicle Identification number	WBA11CG040CK93776	Power	135 kW
Engine displacement	1,998 ccm	Cylinder	—
First registration	27 Jun 2022	Upholstery	
Last maintenance	07/2025, 61,926 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - rear right side	Door - Scratched - Cover / polish
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
4	Sill - left side	Sill - Scratched - Smart repair
5	Seat - front	Backrest cover - left side - Damaged - Replace
6	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - Replace
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
8	Side panel - rear right side	Side panel - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jul 2026
Protocol number: 46703179
Delivery date: 24 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/40 R19 101Y	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	245/40 R19 101Y	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					08/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jul 2026
Protocol number: 46703179
Delivery date: 24 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	530e	Mileage (Read)	81,167 km
Vehicle Identification number	WBA11CG040CK93776	First registration	27 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jul 2026
Protocol number: 46703179
Delivery date: 24 Jul 2026



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Door - rear right side: Door - Scratched - Cover / polish




Damage #1: Door - rear right side: Door - Scratched - Cover / polish



Damage #3: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #3: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #4: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #4: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #5: Seat - front: Backrest cover - left side - Damaged - Replace



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #8: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch... - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jul 2026
Protocol number: 46703179
Delivery date: 24 Jul 2026



Damage #8: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch... - Repair and paint



WBA11CG040CK93776

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	81.167 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	8.000 km
Typ/Modell	530e	HU (Bericht lag nicht vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	WBA11CG040CK93776	Leistung	135 kW
Hubraum	1.998 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	27.06.2022	Polster	
Letzte Wartung	07/2025, 61.926 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufll	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Schweller links	Schweller - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Sitz vorn	Lehnenbezug links - beschädigt - erneuern
6	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 101Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	245/40 R19 101Y	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.07.2026
Protokollnummer: 46703179
Anlieferungsdatum: 24.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	530e	Laufleistung (abgelesen)	81.167 km
Fahrgestellnummer	WBA11CG040CK93776	Erstzulassung	27.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges





Abbildung 21: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Schweller links: Schweller - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - auslegen / polieren




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Schweller links: Schweller - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Sitz vorn: Lehnenbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt... verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt... verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott