


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VR3UPHMD P5180468	Erstzulassung	28.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	65 814 km
Modell	208 PureTech 75 Active	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten		
Lagerplatz		



Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Inspektion	✗
Bordwerkzeug	✓	Betriebsanleitung	✓
Hutablage	✓	Serviceheft	✓
Fußmatte HR	✓	Bordmappe komplett	✓
Fußmatte HL	✓	Ersatzschlüssel	✓
Fußmatte VR	✓	Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Fußmatte VL	✓		



Reifen			
195/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm Marke: Eurorepar		195/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm Marke: Eurorepar	
Kumho 195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm Marke: Eurorepar		Kumho 195/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm Marke: Eurorepar	

Außenschäden

4



Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	225,00€
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	2,50		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	225,00€		
		Pauschale	-		

5		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	161,00€	Nettokosten	377,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	216,00€		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	84,41€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	84,41€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		
8		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	105,00€	Nettokosten	249,00€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,60		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	144,00€		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
10		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
11		Bauteil	Türverriegelung	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	1,09€
		Position	Rechts	Reparaturkosten	7,00€	Nettokosten	8,09€
		Beschreibung	Mangelhaft	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	Verschraubung fehlt	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
12		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

13



Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	84,41€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	84,41€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

14



Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position		- Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	70,00€
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	70,00€		

15



Bauteil	Geräuschdämmung Motorhaube	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	134,24€
Position		- Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	148,24€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

16



Bauteil	Dach	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

17



Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	90,00€
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	125,00€
Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Innenschäden

18



Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Durchbohrt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		



Sonstiges

1



Warning in 100 km oder 10 Stunden

Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	3. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
19		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	90,00€
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	90,00€		
				Pauschale	-		