

Polestar Polestar 2 '19 BEV

Voertuiginformatie

Merk:	Polestar	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Polestar 2 '19 BEV	Chassisnummer:	LPSVSEDEEML022700
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	300 kW
Versie:	Polestar 2 78kWh Pilot Plus	1ste tenaamstelling:	16-04-2021
Kilometerstand:	144905 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde

3

Links

4


Rechts


3

Voorzijde

2

Commerciële foto's





Batterijcertificaat
 Datum van diagnose: 03/07/2026

93,07%
 Status van de gezondheid (SOH)*

Polestar 2 LR Dual motor
 VIN : LPSVSEDEEML022700
 Kilometerstand : 144.905 km

*SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

Meer weten over www.get-moba.com

CARA



Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera	Ja Carkit	Ja Dak panoramisch	Ja
Middenarmsteun	Ja Navigatiesysteem	Ja Radio multimedia	Ja
Xenon / LED verlichting	Ja		

Schade

Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Voorzijde



Deur A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Deur V L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Links



Kofferklep

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Achterzijde



Kofferklep bekleding

Kras(sen)


Smartrepair

Achterzijde



Motorkap

Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde



Scherma L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Scherma R

Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Velg A R alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Velg V L alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Banden

Voor Links

Zomer

245/40/20/99/V

Continental

4,6 mm

Voor Rechts

Zomer

245/40/20/99/V

Continental

4,7 mm

Achter Links

Zomer

245/40/20/99/V

Continental

4,3 mm

Achter Rechts

Zomer

245/40/20/99/V

Continental

4,4 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	1	Aantal laadkabels (snelladen)	2
Certificaat van Overeenstemming	Nee	CO2 Emissie	0
Digitaal onderhoud	Ja	GPS opslag	Ja
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes	Ja
Instructieboek	N.v.t.	Onderhoudsboekje	N.v.t.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen		Totaal aantal sleutels	2

Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.