

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNSS R4011383	Erstzulassung	20.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	30 176 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	Details Unbekannt

Auftragsdaten

Lagerplatz
































Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Bordwerkzeug	✓	Bordmappe komplett	✓
Hutablage	✓	Ersatzschlüssel	✓
		Schlüssel mit Fernbedienung	✓
		Serviceheft	✗
		Inspektion	✗

Reifen

195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm Rovelo


195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm Rovelo


195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm Rovelo


195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm Rovelo


Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

3		Bauteil	Scheinwerfer	Reparaturzeit	1,70	Teilekosten	945,48€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	238,00€	Nettokosten	1.183,48€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	Führungsnase	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Scheinwerfer	Reparaturzeit	-	Teilekosten	945,48€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	945,48€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	Führungsnase	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	344,25€
		Beschreibung	Schlecht repariert	Lackierungszeit	2,70		
		Anmerkungen	Dichtnaht fehlt	Lackierungskosten	405,00€		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	251,83€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	532,81€
		Beschreibung	Schlecht repariert	Lackierungszeit	1,10		
		Anmerkungen	Langlöcher gebohrt	Lackierungskosten	165,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Abdeckung Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	41,72€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	35,46€
		Beschreibung	Schlecht repariert	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	3,00	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	420,00€	Nettokosten	484,50€
		Beschreibung	Schlecht repariert	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

DEKRA Automotive Solutions

9		Bauteil	Werkzeugaufnahme	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	165,75€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 3.961,73€