


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VR3USHNK8 RJ627961	Erstzulassung	19.04.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	68 441 km
Modell	2008 PureTech 100 Active	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten		
Lagerplatz		




Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Fußmatte HR	✓	Serviceheft	✓
Fußmatte HL	✓	Bordmappe komplett	✓
Fußmatte VR	✓	Ersatzschlüssel	✓
Fußmatte VL	✓	Schlüssel	✓
		Schlüssel mit Fernbedienung	✓
		Inspektion	✗

Reifen	
Goodyear 215/65/16 H Sommerreifen 6.0 mm	Goodyear 215/65/16 H Sommerreifen 6.0 mm
Goodyear 215/65/16 H Sommerreifen 6.0 mm	Goodyear 215/65/16 H Sommerreifen 6.0 mm

3



Außenschäden					
Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	98,00€	Nettokosten	248,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
		Pauschale	-		

4		Bauteil	Kotflügelzierleiste	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	150,00€		
5		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	1,60	Teilekosten	438,77€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	224,00€	Nettokosten	662,77€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	98,05€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	98,05€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	225,00€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
				Pauschale	225,00€		
8		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
9		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
10		Bauteil	Dachholm	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	75,00€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	0,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	75,00€		
				Pauschale	75,00€		

Sonstiges

1		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	3. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
11		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		