

INFORME CONTROL VEHÍCULO



15 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426369412

Nº Revision: WTWS_617071

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	8279-MFY	Nº CHASIS:	NLHBN51GAPZ281798
KILOMETROS:	135797	MARCA:	HYUNDAI
F. PERITACIÓN:	13/04/2026	MODELO:	I20 1.0 TGDI 74KW (100CV) 48V KLAS
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	13/04/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	SI	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	SI	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	624,09 €
Daños Interiores	24,50 €
Total Valoración	648,59 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
V-16	2602120000	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00	10,50	24,50

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro.

Nº Valoración	CMA_617071	Marca - Modelo	HYUNDAI I20/BAYON (B) 5P (20-23)		
Fecha Alta	15/04/2026 14:31:16	CUM	HY02105	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	15/04/2026 14:38:51	Matrícula	8279-MFY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	NLHBN51GAPZ281798		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_617071
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Kilómetros	135.797
------------	---------

Equipamiento

VIN Decoder

BERLINA 5 PUERTAS - 5DR

Automático

ESPAÑA ESPAÑA - C17

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩	V-16	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00			35,00
	87611Q0000	Cristal retrovisor iz	1,00	42,65			42,65
	87618Q0000	Tapa carcasa retrovisor iz	1,00	36,70			36,70

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	87616R00	Sustituir Tapa carcasa retrovisor iz	0,30 h	25,00			7,50
I	87600R00	Desmontar y montar Retrovisor iz					
🚩	GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,20 h	25,00			5,00
🚩	GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,20 h	25,00			5,00
🚩	GtT7516R	Reparar Carcasa retrovisor dr	0,10 h	25,00			2,50
🚩	GtT84010	Reparar Portón tr	0,30 h	25,00			7,50
🚩	GtT9001L	Reparar Lateral iz carrocería	0,10 h	25,00			2,50
🚩	GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,30 h	25,00			7,50
🚩	GtT92010	Reparar Techo	0,20 h	25,00			5,00
🚩	GtTlu1	Reparar impacto luna 1	0,00 h	0,00			46,50
🚩	GtTlu2	Reparar impacto luna 2	0,00 h	0,00			6,00
🚩	GtTV-16	Sustituir Baliza	0,00 h	25,00			0,00

Nº Valoración	CMA_617071	Marca - Modelo	HYUNDAI I20/BAYON (B) 5P (20-23)		
Fecha Alta	15/04/2026 14:31:16	CUM	HY02105	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	15/04/2026 14:38:51	Matrícula	8279-MFY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	NLHBN51GAPZ281798		

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP9001L	Lateral iz carrocería Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP84010	Portón tr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP92010	Techo Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Nº Valoración	CMA_617071	Marca - Modelo	HYUNDAI I20/BAYON (B) 5P (20-23)		
Fecha Alta	15/04/2026 14:31:16	CUM	HY02105	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	15/04/2026 14:38:51	Matrícula	8279-MFY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	NLHBN51GAPZ281798		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/03/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	52,50 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	114,35 €	Subtotal Horas MO	42,50 €	Subtotal Horas MO	162,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,70 h)	95,00 €	Subtotal M.O. (6,50 h)	162,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	95,00 €	Total mano de obra	162,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	114,35 €			Subtotal material	311,04 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	34,31 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	80,04 €			Total del material	311,04 €
				Total sin descuentos	473,54 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	473,54 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	80,04 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	95,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	473,54 €	Base del impuesto	648,58 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	648,58 €	IVA (21%)	136,20 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	784,78 €
				Total	784,78 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617071	Marca - Modelo	HYUNDAI I20/BAYON (B) 5P (20-23)		
Fecha Alta	15/04/2026 14:31:16	CUM	HY02105	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	15/04/2026 14:38:51	Matrícula	8279-MFY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	NLHBN51GAPZ281798		

Equipamiento

VIN Decoder

BERLINA 5 PUERTAS - 5DR

Automático

ESPAÑA ESPAÑA - C17

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



20260413_143526.jpg



20260413_143711.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617071	Marca - Modelo	HYUNDAI I20/BAYON (B) 5P (20-23)		
Fecha Alta	15/04/2026 14:31:16	CUM	HY02105	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	15/04/2026 14:38:51	Matrícula	8279-MFY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	NLHBN51GAPZ281798		



20260413_143535.jpg



20260413_143631.jpg



20260413_143635.jpg



20260413_143709.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617071	Marca - Modelo	HYUNDAI I20/BAYON (B) 5P (20-23)		
Fecha Alta	15/04/2026 14:31:16	CUM	HY02105	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	15/04/2026 14:38:51	Matrícula	8279-MFY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	NLHBN51GAPZ281798		



20260413_143641.jpg



20260413_143518.jpg



20260413_143558.jpg



20260413_143637.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617071	Marca - Modelo	HYUNDAI I20/BAYON (B) 5P (20-23)		
Fecha Alta	15/04/2026 14:31:16	CUM	HY02105	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	15/04/2026 14:38:51	Matrícula	8279-MFY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	NLHBN51GAPZ281798		



20260413_143624.jpg



20260413_143520.jpg



20260413_143559.jpg



20260413_143626.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617071	Marca - Modelo	HYUNDAI I20/BAYON (B) 5P (20-23)		
Fecha Alta	15/04/2026 14:31:16	CUM	HY02105	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	15/04/2026 14:38:51	Matrícula	8279-MFY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	NLHBN51GAPZ281798		



20260413_143537.jpg



20260413_143703.jpg



20260413_143629.jpg



20260413_143601.jpg

Reportaje Fotográfico


Nº Valoración	CMA_617071	Marca - Modelo	HYUNDAI I20/BAYON (B) 5P (20-23)		
Fecha Alta	15/04/2026 14:31:16	CUM	HY02105	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	15/04/2026 14:38:51	Matrícula	8279-MFY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	NLHBN51GAPZ281798		



20260413_143522.jpg



20260413_143655.jpg



20260413_143650.jpg



20260413_143543.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617071	Marca - Modelo	HYUNDAI I20/BAYON (B) 5P (20-23)		
Fecha Alta	15/04/2026 14:31:16	CUM	HY02105	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	15/04/2026 14:38:51	Matrícula	8279-MFY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	NLHBN51GAPZ281798		



20260413_143404.jpg



20260413_143413.jpg



20260413_143410.jpg



20260413_143406.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617071	Marca - Modelo	HYUNDAI I20/BAYON (B) 5P (20-23)		
Fecha Alta	15/04/2026 14:31:16	CUM	HY02105	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	15/04/2026 14:38:51	Matrícula	8279-MFY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	NLHBN51GAPZ281798		



20260413_143348.jpg



20260413_143451.jpg



20260413_143417.jpg



20260413_143335.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617071	Marca - Modelo	HYUNDAI I20/BAYON (B) 5P (20-23)		
Fecha Alta	15/04/2026 14:31:16	CUM	HY02105	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	15/04/2026 14:38:51	Matrícula	8279-MFY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	NLHBN51GAPZ281798		



20260413_143351.jpg



20260413_143355.jpg



20260413_143415.jpg



20260413_143509.jpg

Reportaje Fotográfico


Nº Valoración	CMA_617071	Marca - Modelo	HYUNDAI I20/BAYON (B) 5P (20-23)		
Fecha Alta	15/04/2026 14:31:16	CUM	HY02105	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	15/04/2026 14:38:51	Matrícula	8279-MFY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	NLHBN51GAPZ281798		



20260413_143359.jpg



20260413_143403.jpg



20260413_143425.jpg



20260413_143333.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617071	Marca - Modelo	HYUNDAI I20/BAYON (B) 5P (20-23)		
Fecha Alta	15/04/2026 14:31:16	CUM	HY02105	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	15/04/2026 14:38:51	Matrícula	8279-MFY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	NLHBN51GAPZ281798		



20260413_143330.jpg



20260413_143324.jpg




20260413_143512.jpg



20260413_143322.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617071	Marca - Modelo	HYUNDAI I20/BAYON (B) 5P (20-23)		
Fecha Alta	15/04/2026 14:31:16	CUM	HY02105	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	15/04/2026 14:38:51	Matrícula	8279-MFY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	NLHBN51GAPZ281798		



20260413_143453.jpg



20260413_143319.jpg