

BESICHTIGUNGSBERICHT

<p>Betrifft : PKW/MPV/5tg./4R/V0 Ford Galaxy Hybrid Galaxy 2,5 Duratec Hybrid Tita Fahrgestell-Nr. : WF0KXXWPCHNU80798 Nationalcode : 265518 Erstzulassung : 12.08.2022 Tachostand : 178 528 km abgelesen Hubraum/Leistung : 2 490 cm³ / 110,00 kW Kraftstoffart : Benzin unverbleit</p>	<p>Nächste § 57a Beg. : August 2027 Eigen-/Gesamtgew. : 1 871 kg / 2 390 kg Nutzlast : 519 kg Sitzplätze : 7 Allgemeinzustand : genügend fahrbereit Lackart/Farbe / Zust. : 2-SCHICHT-UNI/Weiß/genügend fahrbereit Alter : 44 Monate</p>
--	---

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.		inkl. USt.
Technische Schäden	EUR	450,00	90,00		540,00
Front	EUR	499,17	99,83		599,00
Linke Seite	EUR	557,97	111,59		669,56
Dach	EUR	1 613,52	322,70		1 936,22
Innenraum	EUR	702,65	140,53		843,18
Klasse 2	EUR	0,00	0,00		0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	3 823,31	764,65		4 587,96

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 7

Zusammenfassung Technische Schäden:

Sonstige Kosten (Material) :		EUR	450,00
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 450,00
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 90,00
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 540,00

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten und Pannenset vorhanden, 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

Technische Schäden:

Service fällig

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	Leit-Nr			
K SERVICEARBEITEN	1000	1	450,00	450,00
				450,00

Zusammenfassung Front:

Zusammenfassung Front:

Arbeitslohn	: AZ 9,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	119,70
Lackmaterial	:	EUR	113,47
Lackierarbeit	: AZ 20,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	266,00
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 499,17
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 99,83
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 599,00

Schadenbeschreibung:

Stoßfänger Spoiler vorne unten geschürft und leicht gedrückt

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* FRONTSPOILER INSTANDSETZEN	0395		2,00 3	26,60
			2,00	26,60
2,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				26,60

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
SPOILER STOSSF V (STOSSF AUSGEBAUT) A-E	KN	2,00 3	26,60
STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	43 427 1	5,00 3	66,50
			7,00
7,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			93,10
			93,10

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
FRONTSPOILER REPARATURLACK ST K3	0395		11,00	146,30	
LACKMATERIAL: 56,56					
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			8,00	106,40	
K-REPARATURLACK (K3)					56,56
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					28,00
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			1,00	13,30	
P AZT-MATERIAL-INDEX					28,91
			20,00	266,00	113,47
20,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					266,00
Lackmaterial					113,47
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					379,47

Zusammenfassung Linke seite:

Zusammenfassung Linke seite:

Arbeitslohn	: AZ 4,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	53,20
Lackmaterial	:	EUR	178,92
Lackierarbeit	: AZ 24,50 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	325,85
		exkl. USt.	EUR 557,97
		+ 20% USt.	EUR 111,59
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 669,56

Schadenbeschreibung:

Seitenwand links hinten Lackabblätterung mit Anrostung

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	43 447 1	4,00 3	53,20
UMFASST: BEIDE HECKLEUCHTEN A AUS-/EINB			
			4,00
4,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			53,20
			53,20

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
SEITENWAND KNIEST R REP LACK STUFE III	3486		15,00	199,50	
LACKMATERIAL: 103,43					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			8,50	113,05	
P REPARATURLACKIERUNG					103,43
P MATERIAL-KONSTANTE					29,90
P AZT-MATERIAL-INDEX					45,59
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			1,00	13,30	
			24,50	325,85	178,92
24,50 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					325,85
Lackmaterial					178,92
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					504,77

Zusammenfassung Dach:

Zusammenfassung Dach:

Arbeitslohn	: AZ 30,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	399,00
Lackmaterial	:	EUR	556,17
Lackierarbeit	: AZ 49,50 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	658,35
		exkl. USt.	EUR 1 613,52
		+ 20% USt.	EUR 322,70
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 936,22

Schadenbeschreibung:

Starker Steinschlag mit Anrostung Dach rechts vorne 0,6cm und 10cm Lackmaße

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ZEITZUSCHLAG ZU EINER HAUPTPOSITION	KN	2,00 1	26,60
ANTENNE A-E	KN	2,00 2	26,60
ABDECKUNG KOFFERRAUM AUS-/EINBAUEN	43 688 1	1,00 3	13,30
DACHHIMMEL AUS-/EINBAUEN	43 612 1)	19,00 3	252,70
DACHRELING L AUS-/EINBAUEN	KN	1,00 3	13,30
DACHRELING R AUS-/EINBAUEN	KN	1,00 3	13,30
SITZ H L 3.REIHE AUS-/EINBAUEN	KN	1,00 3	13,30
SITZ H R 3.REIHE AUS-/EINBAUEN	KN	1,00 3	13,30
HANDSCHUHFACH KPL AUS-/EINBAUEN	43 668 1	2,00 3	26,60
		30,00	399,00
2,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1			26,60
2,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			26,60
26,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			345,80

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
DACH REP LACK STUFE III	2351		40,00	532,00	

Überträge	40,00	532,00	
LACKMATERIAL: 384,54			
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG	8,50	113,05	
P REPARATURLACKIERUNG			384,54
P MATERIAL-KONSTANTE			29,90
P AZT-MATERIAL-INDEX			141,73
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE	1,00	13,30	
	49,50	658,35	556,17
49,50 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			658,35
Lackmaterial			556,17
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			1 214,52

Zusammenfassung Innenraum:

Zusammenfassung Innenraum:

Ersatzteile-Original	:	EUR	676,05
Arbeitslohn	: AZ 2,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	26,60
		exkl. USt.	EUR 702,65
		+ 20% USt.	EUR 140,53
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 843,18

Schadenbeschreibung:

Kofferraum Ablage fehlt
Lenkrad stark aufgeschürft

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
ABDECKUNG LADERAUM	4852	2 202 204	1	342,74	342,74
LENKRAD	7400	2 390 471	1	333,31	333,31
					676,05

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
LENKRAD AUS-/EINBAUEN	13 524 1	2,00 3	26,60
SCHLIESST EIN: FAHRERAIRBAG AUS-/EINBAUEN			
		2,00	26,60
2,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			26,60

Zusammenfassung Klasse 2:

Zusammenfassung Klasse 2:

Schadenbeschreibung:

Nicht Kalkulierte Klasse 2 Schäden:

Kotflügel links vorne leicht geschürft 0,8cm

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

- * = Anwenderangaben aus Audatex
- Z = Arbeitszeit wurde verändert
- P = Ersatzteilpreis bzw. Lackmaterial wurde verändert
- K = Position wurde manuell hinzugefügt (keine Audatex-Position)

Weitere Informationen

Bereifung:

1. Achse: Michelin / 235/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 6,1 rechts: 6,2
2. Achse: Michelin / 235/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 6,1 rechts: 5,8
3. Achse: Michelin / 235/55 R 17 Sommer Profil in mm: links: 4,8 rechts: 5,2
4. Achse: Michelin / 235/55 R 17 Sommer Profil in mm: links: 5,5 rechts: 4,2