


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VF3MRHNSU PS088528	Erstzulassung	27.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	30 992 km
Modell	3008 PureTech 130 EAT8 GT	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

205/55/19 W Ganzjahresreifen 4.0 mm Minerva



205/55/19 W Ganzjahresreifen 4.0 mm Minerva






205/55/19 W Ganzjahresreifen 4.0 mm Minerva

205/55/19 W Ganzjahresreifen 4.0 mm Minerva

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	70,00€
		Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	70,00€		
2		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	70,00€
		Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	70,00€		
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	229,50€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	270,00€		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Kühlergrillzierleiste	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	150,00€		
5		Bauteil	LED Tagfahrlicht	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	299,06€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	182,00€	Nettokosten	481,06€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	70,00€
		Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	70,00€		
7		Bauteil	Stoßfängerleiste	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	150,00€		

Sonstiges

DEKRA Automotive Solutions

8	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	127,50€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,00		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	150,00€		
			Pauschale	-		

Anmerkungen

2. Satz Reifen. Sommer/ Michelin / 205 55 R19 97V / 4mm