

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9732496
vom: 23.12.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002253068
Besichtigt am: 22.12.2025 14:02
Berichts-Nr: 9732496
FIN: WAUZZZF28PN023627



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9732496
vom: 23.12.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A7
HSN / TSN:	0588 / BTD
Erstzulassungsdatum:	31.01.2023
Laufleistung:	150.430 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.995 ccm
Leistung:	250 kW (340 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	24.09.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	146.286 km
Restlauf bis Service:	25.900 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9732496
vom: 23.12.2025

» Fahrzeugausstattung

48 Volt Bordnetz	Datenmodul Europa
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlagen Aluminium Fragment
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Radioempfang
6 Zyl.Ottomotor 3,0L Aggr. 06M.C	Doppelton-Signalhorn
6-Zylinder-Ottomotor 3,0L/250 KW TFSI Grundmotor ist: T9I	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Ablagepaket	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Abwicklung Serie	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Federung Standard
Ambiente-Lichtpaket	Fernlichtassistent
Anhängevorrichtung	Fertigungsablauf Standard
Assistenzpaket Tour	Folienbeklebung
Audi AG	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußhebelwerk "Standard"
Audi drive select	Fußmatten vorn und hinten
Audi music interface	Garagentoröffner
Audi phone box	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense front	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi pre sense rear	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi Soundsystem	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 11
Audi virtual cockpit plus	Glanzpaket
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Heckblende (ECE)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Heckspoiler
Außenspiegel links, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel rechts, asphärisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig
Batterie 380A (68Ah)	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Kein Selbstabholer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug	Kennzeichenträger vorn
Businesspaket	Kindersicherheits-Paket
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachreling in Aluminium	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
	Komfortmittelarmlehne vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9732496
vom: 23.12.2025

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	Ohne Lederteilumfang
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung, ohne Safelock	Ohne Luftqualität-Paket
Kopfstützen vorn	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Nachtsichtsystem
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Ladeboden	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ländergruppe A	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leder Valcona	Ohne Sonnenschutzrollo
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
LED-Heckleuchten	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Scheinwerfer	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Vorkonditionierung
Manuell betätigte Türen	Ohne Wandhalterung
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mild-Hybrid	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
N.N.N. Ausführung 1	Ohne zus.Warnleuchten
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Ottomotor
Ohne AdBlue-Tank	Panorama-Glasdach
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	PKW-Ausführung
Ohne Allradlenkung	Progressivlenkung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	quattro
Ohne Beleuchtung	quattro (mit ultra Technologie)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Räder Audi Sport, 5-V-Speichen-Stern, titangrau matt, glanzgedreht, 8,5Jx20, Reifen 255/40 R20
Ohne Car2X	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Räder, 10-Speichen-Dynamik, 8,0Jx19, Winterreifen 245/45 R19
Ohne Dekorfolien/Embleme	Radschrauben Standard
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rechtsverkehr
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Feuerlöscher	Reifen 255/40 R 20
Ohne Frontspoiler	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Geräuschkompensation	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Head-up-Display	Reifenreparaturset
Ohne integriertes Mautsystem	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Rückfahrkamera
Ohne Ladedose	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	S tronic (für Allrad)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9732496
vom: 23.12.2025

Schalt-/Wählhebelknopf
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll (ECE)
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteten Gurtschlössern
Serienfahrwerk
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitslenksäule
Sitzbelegungserkennung
Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
Sonnenblenden vorn
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
sport
Sportsitze vorn
Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger sport line
Tagfahrlicht
Top-Infotainment Premium (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädderverbau in der Serie



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9732496
vom: 23.12.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Uniroyal	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	6,0 mm
Uniroyal	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	7,0 mm
Uniroyal	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	8,0 mm
Uniroyal	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 V	6,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 V	6,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 V	7,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9732496
vom: 23.12.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Kotflügel hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Dachholm rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Türgriff außen hinten rechts	Kratzer	Lackieren
8	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
9	Karosserie	Anhaftung	Reinigen
10	Seitenwand hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9732496
vom: 23.12.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 18.900,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 18.900,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	235,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9732496
vom: 23.12.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF28PN023627

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9732496
vom: 23.12.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9732496
vom: 23.12.2025




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Seitenwand hinten
links




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden




2 - Kotflügel hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren





3 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung





4 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




5 - Dachholm rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




6 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken






7 - Türgriff außen hinten rechts - Kratzer - Lackieren



8 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



9 - Karosserie - Anhaftung - Reinigen






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 9732496
vom: 23.12.2025

10 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

