

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLVO V60 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi 5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW
Elektrisch 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -JE 0234E	Fahrgestell-Nummer:	YV1ZWH1VDN1491042
Vertrags-Nummer:	93270080	Erstzulassung:	18.03.2022
Internes KZ:	15041087	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLVO V60 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi 5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.): _____

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO V60 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	257 / 350	Hubraum:	1969
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,400
Leergewicht (kg):	2064	zul. Gewicht (kg):	2530

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 93270080
Amtliches Kennzeichen: HD -JE 0234E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO V60 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
26.06.2026	9060005116	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
03.08.2024	9059896985	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
07.03.2024	9059881421	Eigenverschulden		Nein	Nein
07.03.2024	9059881420	Eigenverschulden	Stosstange hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
15.12.2023	9059872888	Fremdverschulden	Stosstange vorne mitte Frontgrill mitte	Ja	Nein
01.08.2023	9059874468	Eigenverschulden	Stosstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
04.05.2022	9059811189	Eigenverschulden	Tür vorne Fahrerseite Tür hinten Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 93270080
Amtliches Kennzeichen: HD -JE 0234E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO V60 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
13.04.2023	16638	Wartungszusatzumfänge
13.04.2023	16638	Wartungszusatzumfänge
13.04.2023	16638	Inspektion und Wartung
13.04.2023	16638	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



YV1ZWH1VDN1491042

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	82.324 km
Hersteller	Volvo	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	V60	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	YV1ZWH1VDN1491042	Leistung / Hubraum	186 kW / 1.969 ccm
Erstzulassung	18.03.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - kein Abzug
3	Unterlagen	Bordbuchmappe (Fehlt) - kein Abzug
4	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
5	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen - lose - erneuern
8	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
11	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
12	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - erneuern
14	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Abrieb - kein Abzug
2	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
4	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R18 98V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/45 R18 98V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R18 98W	Michelin	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	235/45 R18 98Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46251346
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	V60	Laufleistung (abgelesen)	82.324 km
Fahrgestellnummer	YV1ZWH1VDN1491042	Erstzulassung	18.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen - lose - erneuern



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #12: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Scheinwerfer: LED-Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Scheinwerfer: LED-Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46251346
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



YV1ZWH1VDN1491042

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	82,324 km
Manufacturer	Volvo	Next maintenance in	0 km
Type / Model	V60	Main inspection (Report not on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	YV1ZWH1VDN1491042	Power / Engine displacement	186 kW / 1,969 ccm
First registration	18 Mar 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - No deduction
3	Documents	Log book (Fehlt) - No deduction
4	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
5	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
6	Trim / covers	Trim / covers - Scratched - Replace
7	Trim / covers	Trim / covers - Loose - Replace
8	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
9	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair
10	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
11	2nd wheel set	2 alloy rims - Scratched - Loss in value
12	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
13	Headlight	LED headlight left - Scratched - Replace
14	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - rear left side	Door - Abrasion - No deduction
2	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
4	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part



Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - right side, Door - rear left side, Door - front left side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/45 R18 98V	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/45 R18 98V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/45 R18 98W	Michelin	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	
2	235/45 R18 98Y	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					03/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46251346
Delivery date: 30 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volvo	Inspection condition	sufficient
Type / Model	V60	Mileage (Read)	82,324 km
Vehicle Identification number	YV1ZWH1VDN1491042	First registration	18 Mar 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



Damage #6: Trim / covers: Trim / covers - Scratched - Replace



Damage #6: Trim / covers: Trim / covers - Scratched - Replace



Damage #7: Trim / covers: Trim / covers - Loose - Replace



Damage #8: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #8: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #8: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #9: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #9: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #9: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #11: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #11: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #11: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #12: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #13: Headlight: LED headlight left - Scratched - Replace



Damage #13: Headlight: LED headlight left - Scratched - Replace



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46251346
Delivery date: 30 Jun 2026



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint