

DEKRA Automotive Solutions
Détails véhicule

VIN	WVGZZZ5NX PW419076	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	VW	Immatriculation	2FTR516	Odometre	40 823 km
Modèle	TIGUAN				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	24/03/2025	N° d'inspection	6059780	Date d'évaluation	07/04/2025
Date du mandat	24/03/2025	Propriétaire	LIZY Belgique	Parc	Parc Lizy



Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Adaptateur USB	✓
Double clefs	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques

Hankook 235/55/18 V Toutes saisons 6.0 mm



Hankook 235/55/18 V Toutes saisons 6.0 mm



Hankook 235/55/18 V Toutes saisons 6.0 mm

Hankook 235/55/18 V Toutes saisons 6.0 mm




Dommages
1


Elément	Compresseur kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	74,58€
Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	74,58€
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	74,58€

2


Elément	Recharge kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	25,84€
Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,84€
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	25,84€

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Ciel de pavillon	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	30,00€	Valeur Brute	30,00€
		Dommages	Tâché	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Nettoyage	Forfait	30,00€	Coût net	30,00€
4		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

Résumé d'évaluation

Prix Brut	130,42€	Dépréciation	-	Prix Net	130,42€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	60,00€	0,50	30,00€	-	-	30,00€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	100,42€	-	-	100,42€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€

Signatures**Signature Réceptionnaire****Signature Expert****Signature Client / Conducteur**

Kilaev



07-04-25 08:50