


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VF3MRHPYE RS020214	Erstzulassung	24.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	67 337 km
Modell	3008 Hybrid 136 e-DSC6 Allure Pack	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Warndreieck	✓
Wagenheber	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Pirelli 225/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm



Pirelli 225/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Pirelli 225/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Pirelli 225/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

2



Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
Position		-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-			
Anmerkungen		-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

3



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	3,10	Teilekosten	-	
Position	Vorne	Reparaturkosten	434,00€	Nettokosten	704,00€	
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,80			
Anmerkungen		-	Lackierungskosten	270,00€		
			Pauschale	-		

4



Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-	
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	163,00€	
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,90			
Anmerkungen		-	Lackierungskosten	135,00€		
			Pauschale	-		

5



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	210,00€	
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,40			
Anmerkungen		-	Lackierungskosten	210,00€		
			Pauschale	-		

6



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,90	Teilekosten	-	
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	266,00€	Nettokosten	626,00€	
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,40			
Anmerkungen		-	Lackierungskosten	360,00€		
			Pauschale	-		

7



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-	
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	802,00€	
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	4,60			
Anmerkungen		-	Lackierungskosten	690,00€		
			Pauschale	-		

8



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,40	Teilekosten	-	
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	336,00€	Nettokosten	696,00€	
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,40			
Anmerkungen		-	Lackierungskosten	360,00€		
			Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **3.851,00€**