

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



18 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426373061

Nº Revision: WTWS\_621069

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	7692-LXT	Nº CHASIS:	WBA71AC0105V23153
KILOMETROS:	97637	MARCA:	BMW
F. PERITACIÓN:	14/05/2026	MODELO:	X1 SDRIVE18DA CORPORATE
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	14/05/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	977,37 €
Daños Interiores	0 €
<b>Total Valoración</b>	<b>977,37 €</b>

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
No existen elementos de interior en la valoración de daños						

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Libro electrónico. 3- Baliza V16 en guantera delantera.

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621069	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X1 (F48) 5P (19-22)		
<b>Fecha Alta</b>	18/05/2026 9:31:47	<b>CUM</b>	BM04402	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	18/05/2026 9:45:20	<b>Matrícula</b>	7692-LXT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBA71AC0105V23153		

#### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_621069
--------	---------	------------	-------------

#### Atributos vehículo

Código color de fabricante	B39
Kilómetros	97.637

#### Equipamiento

##### VIN Query

ADAS CONTROL DISTANCIA APARCAMIENTO DL/TR - 508	NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 2VC
NEUMATICOS 225/55 R17 .W	LLANTAS ALE 7.5JX17" RADIOS EN V ESTILO 560 - 23E
INTERVALOS INTERVALO INSPECCION 25000 KM/15500 MILLAS - 8KB	EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE INCREMENTADO - 1AG
ANTIPOLUCION KIT REDUCCION CO2 - 1CB	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 8R9
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 534	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE MULTIFUNCION - 249
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO EN CUERO - 255	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE - 6AC
AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO CONNECTED DRIVE - 6AK	AUDIO/MULTIMEDIA TELESERVICIOS - 6AE
AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR - 6UN	AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - 654
TAPICERIA/LINEA INT ANTHRACITE - COLINT-AT	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA GRID - ANTHRAZIT - EGAT
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA GRID - TRIM-EG	INSTRUMENTACION PUERTAS ACCESO CONFORT - 322
INSTRUMENTACION PUERTAS PORTON TRASERO ACCIONAMIENTO AUTOMATICO - 316	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 431
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 5DA	INSTRUMENTACION CONSOLA REPOSABRAZOS CON PORTAOBJETOS - 473
ADAS CAMARA VISION TR - 3AG	ACCESORIOS ALFOMBRILLAS VELOURS - 423
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 2VB	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 548
ACCESORIOS MOLDURAS OXIDSILVER OSCURO MATE CON PERFIL SCHWARZ BRILLO INTENSO - 4FS	ACCESORIOS PACK COMPARTIMENTOS - 493
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRO MATE - 3AA	RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE - 313
COLOR EXTERIOR MINERALGRAU - COLEXT-B39	LUCES FAROS ANTINEBLA LED - 5A1
LUCES FAROS LEDS - 5A2	ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA - 8TF
CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - 420	TURBO-DIESEL 1995CC 110KW (150) - 71AC
TODO TERRENO 5 PUERTAS - SAV	PROGRAMA DE VENTAS ESPECIFICACION EUROPEA - 230
AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - 205	GENERAL CAMBIO AUTOMATICO - 205
ADAS ASISTENTE DE APARCAMIENTO - 5DP	ADAS ACTIVE GUARD - 5AV
ADAS REGULADOR VELOCIDAD CON FUNCION FRENADO - 544	

##### Automático

ESPAÑA ESPAÑA	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
---------------	---

#### Piezas
















Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
61627366061	Tapa brazo limpiaviento tr	1,00	8,43			8,43
63217477713	Piloto tr iz	1,00	299,17			299,17

#### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 6321776	Sustituir Piloto tr iz	0,17 h	25,00			4,25
I 6321900	Desmontar y montar Embellecedor piloto tr iz					
NI TC1	Puesta a disposición del vehículo					
T2 GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			45,00

Nº Valoración	CMA_621069	Marca - Modelo	BMW X1 (F48) 5P (19-22)		
Fecha Alta	18/05/2026 9:31:47	CUM	BM04402	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 9:45:20	Matrícula	7692-LXT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA71AC0105V23153		

#### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT4312L	Reparar Llanta rueda tr iz	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT81250	Reparar Moldura paragolpes tr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT8626R	Reparar Moldura contorno aleta tr dr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT8627R	Reparar Moldura contorno aleta dl dr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT9056L	Reparar Aleta tr iz c/estribo	0,40 h	25,00			10,00
T2  GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtTlu1	Reparar impacto luna 1	0,00 h	0,00			46,50
T2  TC1	Puesta a disposición del vehículo	0,08 h	25,00			2,00
+ 6321776	Sustituir Piloto tr iz					

#### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP81250	Moldura paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP8627R	Moldura contorno aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP8626R	Moldura contorno aleta tr dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					

Nº Valoración	CMA_621069	Marca - Modelo	BMW X1 (F48) 5P (19-22)		
Fecha Alta	18/05/2026 9:31:47	CUM	BM04402	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 9:45:20	Matrícula	7692-LXT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA71AC0105V23153		

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	06/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	136,50 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	307,60 €	Subtotal Horas MO	63,75 €	Subtotal Horas MO	196,25 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (2,55 h)	200,25 €	Subtotal M.O. (7,85 h)	196,25 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	200,25 €	Total mano de obra	196,25 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	307,60 €			Subtotal material	365,55 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	92,28 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	215,32 €			Total del material	365,55 €
				Total sin descuentos	561,80 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	561,80 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa Perlado

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	215,32 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	200,25 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	561,80 €	Base del impuesto	977,37 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	977,37 €	IVA (21%)	205,25 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.182,62 €
				Total	<b>1.182,62 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621069	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X1 (F48) 5P (19-22)		
<b>Fecha Alta</b>	18/05/2026 9:31:47	<b>CUM</b>	BM04402	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	18/05/2026 9:45:20	<b>Matrícula</b>	7692-LXT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBA71AC0105V23153		

### Equipamiento

#### VIN Query

- ADAS CONTROL DISTANCIA APARCAMIENTO DL/TR - 508
- NEUMATICOS 225/55 R17 ..W
- INTERVALOS INTERVALO INSPECCION 25000 KM/15500 MILLAS - 8KB
- ANTIPOLUCION KIT REDUCCION CO2 - 1CB
- CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 534
- VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO EN CUERO - 255
- AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO CONNECTED DRIVE - 6AK
- AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR - 6UN
- TAPICERIA/LINEA INT ANTHRACITE - COLINT-AT
- TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA GRID - TRIM-EG
- INSTRUMENTACION PUERTAS PORTON TRASERO ACCIONAMIENTO AUTOMATICO - 316
- SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 5DA
- ADAS CAMARA VISION TR - 3AG
- INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 2VB
- ACCESORIOS MOLDURAS OXIDSILVER OSCURO MATE CON PERFIL SCHWARZ BRILLO INTENSO - 4FS
- TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRO MATE - 3AA
- COLOR EXTERIOR MINERALGRAU - COLEXT-B39
- LUCES FAROS LEDS - 5A2
- CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - 420
- TODO TERRENO 5 PUERTAS - SAV
- AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - 205
- ADAS ASISTENTE DE APARCAMIENTO - 5DP
- ADAS REGULADOR VELOCIDAD CON FUNCION FRENADO - 544
- NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 2VC
- LLANTAS ALE 7.5JX17" RADIOS EN V ESTILO 560 - 23E
- EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE INCREMENTADO - 1AG
- CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 8R9
- VOLANTE Y MANDOS VOLANTE MULTIFUNCION - 249
- AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE - 6AC
- AUDIO/MULTIMEDIA TELESERVICIOS - 6AE
- AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - 654
- TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA GRID - ANTHRAZIT - EGAT
- INSTRUMENTACION PUERTAS ACCESO CONFORT - 322
- SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 431
- INSTRUMENTACION CONSOLA REPOSABRAZOS CON PORTAOBJETOS - 473
- ACCESORIOS ALFOMBRILLAS VELOURS - 423
- INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 548
- ACCESORIOS PACK COMPARTIMENTOS - 493
- RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE - 313
- LUCES FAROS ANTINEBLA LED - 5A1
- ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA - 8TF
- TURBO-DIESEL 1995CC 110KW (150) - 71AC
- PROGRAMA DE VENTAS ESPECIFICACION EUROPEA - 230
- GENERAL CAMBIO AUTOMATICO - 205
- ADAS ACTIVE GUARD - 5AV

#### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621069	Marca - Modelo	BMW X1 (F48) 5P (19-22)		
Fecha Alta	18/05/2026 9:31:47	CUM	BM04402	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 9:45:20	Matrícula	7692-LXT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA71AC0105V23153		



20260514\_121407.jpg



20260514\_121234.jpg



20260514\_121341.jpg



20260514\_121346.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621069	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X1 (F48) 5P (19-22)		
<b>Fecha Alta</b>	18/05/2026 9:31:47	<b>CUM</b>	BM04402	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	18/05/2026 9:45:20	<b>Matrícula</b>	7692-LXT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBA71AC0105V23153		



20260514\_121327.jpg



20260514\_121311.jpg



20260514\_121330.jpg



20260514\_121216.jpg

## Reportaje Fotográfico


Nº Valoración	CMA_621069	Marca - Modelo	BMW X1 (F48) 5P (19-22)		
Fecha Alta	18/05/2026 9:31:47	CUM	BM04402	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 9:45:20	Matrícula	7692-LXT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA71AC0105V23153		



20260514\_121313.jpg



20260514\_121219.jpg



20260514\_121206.jpg



20260514\_121333.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621069	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X1 (F48) 5P (19-22)		
<b>Fecha Alta</b>	18/05/2026 9:31:47	<b>CUM</b>	BM04402	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	18/05/2026 9:45:20	<b>Matrícula</b>	7692-LXT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBA71AC0105V23153		



20260514\_121357.jpg



20260514\_121404.jpg



20260514\_121203.jpg



20260514\_121300.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621069	Marca - Modelo	BMW X1 (F48) 5P (19-22)		
Fecha Alta	18/05/2026 9:31:47	CUM	BM04402	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 9:45:20	Matrícula	7692-LXT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA71AC0105V23153		



20260514\_121317.jpg



20260514\_121221.jpg



20260514\_121254.jpg



20260514\_121246.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621069	Marca - Modelo	BMW X1 (F48) 5P (19-22)		
Fecha Alta	18/05/2026 9:31:47	CUM	BM04402	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 9:45:20	Matrícula	7692-LXT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA71AC0105V23153		



20260514\_121339.jpg



20260514\_121352.jpg



20260514\_121201.jpg



20260514\_121121.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621069	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X1 (F48) 5P (19-22)		
<b>Fecha Alta</b>	18/05/2026 9:31:47	<b>CUM</b>	BM04402	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	18/05/2026 9:45:20	<b>Matrícula</b>	7692-LXT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBA71AC0105V23153		



20260514\_121137.jpg



20260514\_121049.jpg



20260514\_121103.jpg



20260514\_121048.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621069	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X1 (F48) 5P (19-22)		
<b>Fecha Alta</b>	18/05/2026 9:31:47	<b>CUM</b>	BM04402	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	18/05/2026 9:45:20	<b>Matrícula</b>	7692-LXT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBA71AC0105V23153		



20260514\_121035.jpg



20260514\_121112.jpg



20260514\_121055.jpg



20260514\_121119.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621069	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X1 (F48) 5P (19-22)		
<b>Fecha Alta</b>	18/05/2026 9:31:47	<b>CUM</b>	BM04402	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	18/05/2026 9:45:20	<b>Matrícula</b>	7692-LXT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBA71AC0105V23153		



20260514\_121129.jpg



20260514\_121041.jpg



20260514\_121039.jpg



20260514\_121029.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621069	Marca - Modelo	BMW X1 (F48) 5P (19-22)		
Fecha Alta	18/05/2026 9:31:47	CUM	BM04402	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 9:45:20	Matrícula	7692-LXT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA71AC0105V23153		



20260514\_121100.jpg



20260514\_121127.jpg



20260514\_121026.jpg



20260514\_121006.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621069	<b>Marca - Modelo</b>	BMW X1 (F48) 5P (19-22)		
<b>Fecha Alta</b>	18/05/2026 9:31:47	<b>CUM</b>	BM04402	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	18/05/2026 9:45:20	<b>Matrícula</b>	7692-LXT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WBA71AC0105V23153		



20260514\_121019.jpg



20260514\_121045.jpg



20260514\_121109.jpg



20260514\_121152.jpg