

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4522NHK / WBA41GN0X05478877 / 5478877

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	15.623

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4522NHK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	29/06/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

4522NHK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

4522NHK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Dotacion Int - Tapa Isofix	-	REEMPLAZAR				0,00	13,26	10,00	11,93 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
3. Emblema capó dl	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
6. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,88	10,00	3,49 €
7. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	42,14	10,00	44,47 €
8. Neumático dl dr - BRIDGESTONE TUR - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	188,53	10,00	188,92 €
9. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	0.75 h.	3,18	0,00		99,43 €
10. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.	0.75 h.	3,18	0,00		41,68 €
11. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.50 h.	2,12	0,00		56,79 €
12. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.50 h.	2,12	0,00		27,91 €
13. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		5.42 h.	22,95	0,00		239,32 €
15. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.58 h.	10,93	0,00		121,81 €
16. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		2.58 h.	10,93	0,00		133,36 €
17. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.33 h.	9,87	0,00		111,12 €
18. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.33 h.	9,87	0,00		111,12 €
19. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
20. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
21. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
22. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
23. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
24. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
25. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
26. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €

4522NHHK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
27. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €
28. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
29. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
30. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
31. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
32. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
33. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
34. Aleta tr dr c/estribo	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
35. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €
36. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2657,38 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4522NHHK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	11,15 h.	429,21 €
Total material pintura	-	89,63 €
Total Mano de Obra Pintura	21,16 h.	814,64 €
Total Recambios	-	683,90 €
Descuento recambios aplicado	-	263,07 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	640,00 €

















CHECK CONTROL

Bonnet open

To open bonnet pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.

Close message

Owner's Handbook


LOW

LOW











©WBA4 16N0X054 78877 ©



































































4522 NHK



4322 IVHK

