

MACADAM MINI MINI 5 DOOR



Information véhicule

Marque:	MINI	Plaque d'immatriculation:	- -
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	MINI 5 DOOR	NIV:	WMW31DK0702S56796
Type de carburant:		Puissance:	100 kW
Version:	1.5 COOPER	Première immatriculation	27/04/2022
Kilométrage:	33739 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Avant	2
Droite	3
Gauche	2
Intérieur	1
Toit & autres	2

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

GPS

Oui

Dommages

Capot

Bosse(s)

Acceptable

Avant

**Carrosserie**

Endommagé

Acceptable



Toit & autres

**Intérieur**

Endommagé

Acceptable

Intérieur

**Jante alum. ARD polie**

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



Jante alum. AVD polie

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



Jante alum. AVG polie

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Gauche



Pare-chocs AV

Griffe(s)

Peindre

Avant



Pavillon

Bosse(s)

Acceptable

Toit & autres




Pneu AVD

Déchirure

E - Remplacer

Droite



Porte AVG

Griffe(s)
Acceptable
Gauche

**Pneus****Avant Gauche**

Eté

Aluminium

205/45/17/88/W

Pirelli

4,0 mm

Avant Droite

Eté

Aluminium

205/45/17/88/W

Pirelli

4,0 mm

Arrière Gauche

Eté

Aluminium

205/45/17/88/W

Pirelli

6,0 mm

Arrière Droite

Eté

Aluminium

205/45/17/88/W

Pirelli

5,0 mm

Contrôles

Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Non
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	P/A	Entretien	OK
Entretien	8000.0	Kit réparation	P/A
Nbr cable de charge (220V)	0	Nbr cable de charge (charge rapide)	0
Nbre clés total	2	Niveau de charge	40
Type de carnet d'entretien	Entretien digital		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.