

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS0 RW078340	Erstzulassung	16.12.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL			Laufleistung	15 574 km
Modell	MOKKA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

























Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
	Serviceheft ✗
	Inspektion ✗
	Betriebsanleitung ✓
	Bordmappe komplett ✓
	Ersatzschlüssel ✓
	Schlüssel ✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	14,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	14,00€		
5		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
7		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Mitte	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
8		Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		