



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45866862
Auftrags-Nr / Referenz: 77010866_1
Besichtigungsdatum: 13.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Audi Q3 35 TFSI Sportback S tronic		
Kennzeichen	MG-SC 936	Fahrgestellnummer	WAUZZZF34R1086744
Erstzulassung	12.04.2024	Laufleistung (abgelesen)	45.754 km
HSN/TSN	0588 / BQS 06231	Kraftstoffart / Zylinder	Benzin / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Weiß Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm	Nächste HU	03/2027
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	14.300 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Grau-Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.025 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	77010866_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/65 R17 99H	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm	i.O.
2	215/65 R17 99H	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	7mm / 7mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/65 R17 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Falken	3mm / 3mm	i.O.
2	215/65 R17 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Falken	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag für Fahrer und Beifahrer - mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem Seitenairbags vorn in die Sitzlehnen integriert; mit zusätzlichem Kopfairbagsystem; entfaltet sich vor der seitlichen Fensterfläche und hilft so, Front- und außen sitzende Fondpassagiere bei einem Seitenaufprall zu schützen
Anti-Blockier-System (ABS)
Audi connect Notruf & Service beinhaltet folgende Dienste: - gesetzl. Notruf - Audi connect Notruf. Im Falle eines schweren Unfalls wird automatisch ein Notruf ausgelöst. - Online -Pannruf. Im Falle einer Panne kann der Kunde über die Service-Call-Taste im Dachmodul den Online Pannruf auslösen. - Audi Schadenservice. Stellen die Fahrzeugsensoren einen leichten Unfall ohne Airbag-Auslösung oder/und Gurtstraffung fest, wird der Kunde über den Audi Schadenservice automatisch informiert. - Audi Servicetermin online.



Bezeichnung

Audi connect Remote & Control Die Dienste von Audi connect Remote & Control vernetzen das Fahrzeug mit dem Smartphone. Mit der myAudi App kann aus der Ferne auf das Fahrzeug zugegriffen, die letzte Parkposition und der aktuelle Fahrzeugstatus eingesehen werden. - Parkposition - Fahrzeugstatus und Fahrdaten - Fernsteuerung Ver- und Entriegeln - Fernsteuerung Standheizung - Push-Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage

Audi drive select ermöglicht die Einstellung der gewünschten Fahrzeugcharakteristik; Dabei werden u. a. die Lenkunterstützung, die Motorcharakteristik bzw. Schaltkennlinie (bei S tronic) und weitere optionale Ausstattungen angepasst.

Audi pre sense basic leitet im Rahmen der Systemgrenzen durch die Vernetzung und den Abgleich unterschiedlicher Fahrzeugsysteme präventive Schutzmaßnahmen für die Insassen ein. Bei instabilem Fahrzustand werden die vorderen Gurte elektrisch gestrafft. Situationsbedingt schließen sich die Fenster. Die Warnblinkanlage zur Warnung des nachfolgenden Verkehrs wird aktiviert.

Audi pre sense front erfasst innerhalb der Systemgrenzen mithilfe eines Frontradars den Bereich vor dem Fahrzeug und warnt den Fahrer mit optischen und akustischen Signalen, um auf eine mögliche Gefahrensituation durch vorausfahrende oder stehende Fahrzeuge hinzuweisen Die Fußgänger- und Radfahrererkennung registriert innerhalb der Systemgrenzen wenn ein Fußgänger oder Radfahrer sich auf der Fahrbahn bewegt oder diese kreuzt. Das System warnt daraufhin den Fahrer mit einem akustischen und optischen Signal.

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integriertem LED-Blinklicht, inklusive beheizbarer Scheibenwaschdüsen

Berganfahrassistent nach längerer Betätigung der Fußbremse im Stillstand bleibt der aufgebaute Bremsdruck nach dem Lösen der Fußbremse einen kurzen Moment erhalten durch diesen automatischen Bremsengriff erleichtert Ihnen das System ein komfortables Anfahren an Steigungen

Bremsleuchte, dritte

Dekoreinlagen Micrometallic silber

Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll Geschwindigkeit, Uhrzeit Kilometerstand, Außentemperatur, Tankwarnung mit Restreichweite Schaltempfehlung (für Schaltgetriebe und Automatikgetriebe im manuellen Modus) aktueller Radiosender oder Musiktitel Radio- und Medienlisten Darstellung im Klassik-Stil falls vorhanden: Telefonmenü (in Verbindung mit Multifunktionslenkrad) Bordcomputer mit Kurz- und Langzeitspeicher Sparhinweisen für ökonomischeres Fahren inklusive Pausenempfehlung

Einparkhilfe hinten unterstützt das rückwärtige Parken und Rangieren innerhalb der Systemgrenzen durch akustisches Anzeigen des Abstands zu einem erkannten Objekt hinter dem Fahrzeug. Die Messung erfolgt durch unauffällig in den Stoßfänger integrierte Ultraschallsensoren, die bei eingelegtem Rückwärtsgang aktiviert werden.

Einstiegsleisten mit Kunststoffeinsätzen vorn, unbeleuchtet, ohne Schriftzug

Elektromechanische Parkbremse umfasst Parkbremsfunktion im Stand, Anfahrhilfe durch automatisches Lösen beim Anfahren und Notbremsfunktion während der Fahrt über alle vier Räder

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)

Fahrwerk: Sportfahrwerk sportliches Fahrwerk, mit strafferer Feder-Dämpferabstimmung

Fensterheber elektrisch vorn und hinten

Fußmatten vorn und hinten

Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar ermöglicht das individuelle Begrenzen der Maximalgeschwindigkeit ab 30 km/h, z. B. innerhalb geschlossener Ortschaften. Beim Erreichen des eingestellten Limits regelt das Fahrzeug sanft ab. Die Bedienung erfolgt über einen separaten Lenkstockhebel. Die gesetzte Maximalgeschwindigkeit wird im Fahrerinformationssystem angezeigt. Die Begrenzung kann jederzeit per Kick-down aufgehoben werden.

Gesetzlicher Notruf entspricht den gesetzlichen Anforderungen des paneuropäischen Notrufsystems. Der Notruf wird entweder manuell oder im Falle eines schweren Unfalls automatisch ausgelöst und baut eine Sprachverbindung mit einer lokalen Rettungsleitstelle in der jeweiligen Landessprache auf. Darüber hinaus werden fahrzeugrelevante Daten gesammelt und ebenfalls an die lokale Rettungsleitstelle geschickt

Getriebe: S tronic 7-Gang

Heckscheibe beheizbar

Heckscheibenwischer

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze - Normhalterung zur praktischen Befestigung von i-Size und ISOFIX-Kindersitzen - inklusive zusätzlichen Befestigungspunkts (Top tether). Die empfohlenen Kindersitze erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.



Bezeichnung
Klimaanlage manuell - kühlt bzw. erwärmt den Fahrzeuginnenraum - Luftverteilung und Gebläse manuell einstellbar - manueller Umluftbetrieb - Partikelfilter - staub- und geruchsabscheidender Innenraumfilter, welcher für eine geringere Belastung des Fahrzeuginnenraums mit Staubpartikeln, Gerüchen und Allergenen sorgt
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Lackierung: Uni
LED-Scheinwerfer - Abblendlicht, Fernlicht, Tagfahrlicht und Positionslicht in LED-Technologie - Blinker in Glühlampen-Technologie
Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion Höhe und Abstand des Lenkrads sind manuell einstellbar. Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit 6 Multifunktionstasten ausgestattet.
Licht-/Regensensor zur Steuerung der automatischen Fahrlichtschaltung, der Scheibenwischer und der Coming-Home-/Leaving-Home-Funktion
Ottopartikelfilter
Paket Glanz Dachrahmen und Fensterschachtleisten in eloxiertem Aluminium
Progressivlenkung - Lenkung mit variabler, vom Lenkeinschlag abhängiger Lenkübersetzung, sowie geschwindigkeitsabhängiger Lenkunterstützung - verschiedene Modi (auto, comfort, dynamic) einstellbar über Audi drive select (optional) - Steigerung von Fahrdynamik und Fahrkomfort durch ein direkteres Lenkverhalten (z. B. auf kurvigen Landstraßen oder beim Abbiegen) sowie durch einen reduzierten Lenkaufwand (z. B. beim Parken und Rangieren)
Rad: Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen 7 J x 17 mit Reifen 215/65 R 17
Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige optische und akustische Warnung bei Druckverlust an einem oder mehreren Rädern
Rad: Reifenreparaturset 12 V Kompressor und Reifendichtmittel Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rücksitzbank plus - Rücksitzlehne umklappbar im Verhältnis 40 : 20 : 40 - Rücksitzbank in der Länge verschiebbar - Rücksitzlehne in der Neigung einstellbar
Sitzbezüge in Stoff Argument - Sitzmittelbahn in Stoff Argument - Sitzseitenwangen innen und außen, Kopfstützen, komfortmittelarmlehne vorn (falls mitbestellt) in Stoff uni schwarz
Sitze: Normalsitze vorn mit manueller Einstellung von Sitzhöhe, Sitzlängsposition, Lehnenneigung, Kopfstützenhöhe sowie Gurthöhe
Spurverlassenswarnung hilft innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu vermeiden. Ist das System aktiviert und bereit und hat der Fahrer keinen Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrigierende Lenkeingriffe, ein Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungslinien zu vermeiden. Eine zusätzliche Lenkradvibration ist auf Fahrerwunsch einstellbar. Funktionsbereich ab ca. 60 km/h
Spurwechselwarnung S. misst mit 2 Radarsensoren den Abstand und die Geschwindigkeitsdifferenz der sich von hinten nähernden Fahrzeuge. Bei einer erkannten Gefahr warnt das System den Fahrer durch eine Anzeige im jeweiligen Außenspiegel vor dieser möglichen Gefahr beim Spurwechsel. In Verbindung mit der Einparkhilfe plus oder dem Parkassistenten inklusive Querverkehrsassistent hinten wird der Fahrer beim Rückwärtsausparken aus Querparklücken
Start-Stop-System mit Rekuperation hilft den Kraftstoffverbrauch und den CO ₂ -Ausstoß durch Abschalten des Motors in Standphasen zu senken, z. B. an Ampeln. Für einen Wiederstart wird der Startvorgang bereits beim Treten der Kupplung (Handschatgetriebe) oder Losen der Fußbremse (S tronic) eingeleitet. Jederzeit über einen Schalter deaktivierbar
Stoßfänger und Unterfahrschutz vorne/hinten Radlaufblenden und seitliche Schwellerleisten in Manhattangrau Metallic
Telefon: Bluetooth-Schnittstelle Das Smartphone kann mittels Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden werden, um Musik über das Fahrzeug abzuspielen oder Telefonate zu führen. Je nach Smartphone-Modell können auch E-Mails und SMS mittels Bluetooth im MMI angezeigt werden.
Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung Wärmeschutzglas
Wegfahrsperre elektronisch Integriert in das Motorsteuergerät, automatische Aktivierung durch Fahrzeugschlüssel
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung



Sonderausstattung

Bezeichnung

Audi connect Navigation & Infotainment plus - Navigation mit Google Satellitenkarte - Onlinesuche nach Navigationszielen - Online Spracheingabe - Amazon Alexa-Integration - Online Verkehrsinformation plus - hochdetaillierte 3D Städte -Darstellung - Online Radio - Hybrid Radio

Audi virtual cockpit plus volldigitales 12,3-Zoll -Kombiinstrument in Full-HD-Auflösung mit zusätzlichen grafischen Darstellungsoptionen: Klassik-, Sport- und Dynamik-Design zur flexiblen und bedarfsgerechten Anzeige der jeweiligen Informationen entspr. den Fahrerbedürfnissen: Geschwindigkeit/Drehzahl, Kartendarstellung, Audi connect -Dienste, Radio-/Media-Information etc. 2 unterschiedlich große Darstellungen der Instrumentenanzeige Konfiguration von Bordcomputerwerten im Drehzahlmesser möglich inkl. Pausenempfehlung

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar inklusive Bordsteinautomatik für Beifahreraußenspiegel mit integriertem LED-Blinklicht, inklusive beheizbarer Scheibenwaschdüsen durch die Bordsteinautomatik klappt der Beifahrerspiegel bei eingelegetem Rückwärtsgang nach unten und ermöglicht dem Fahrer bessere Sicht auf die Bordsteinkante

Einparkhilfe plus unterstützt den Fahrer durch akustische Signale und Anzeige im MMI-Display beim Parken und Rangieren. Die Einparkhilfe wird durch Einlegen des Rückwärtsgangs oder über eine Taste in der Mittelkonsole aktiviert oder aber automatisch, wenn der Abstand zu einem erkannten Objekt weniger als 90 cm beträgt. Die automatische Aktivierung kann ein- und ausgeschaltet werden.

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Fahrwerk: Komfortfahrwerk - Komfortabel abgestimmtes Fahrwerk - vorn mit einer McPherson -Federbeinachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Hilfsrahmen und Stabilisator - hinten mit einer Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen und Stabilisator

Fernlichtassistent erkennt im Rahmen der Systemgrenzen selbstständig Scheinwerfer des Gegenverkehrs, Rückleuchten von anderen Verkehrsteilnehmern und Lichtquellen von Ortschaften. Je nach Verkehrssituation wird das Fernlicht automatisch ein- oder ausgeschaltet. Das System verbessert damit die Sicht des Fahrers und sorgt für einen Zugewinn an Komfort.

Geschwindigkeitsregelanlage hält die individuell eingestellte Geschwindigkeit zwischen 20 und 250 km/h konstant, sofern es die Motorleistung zulässt. Die Bedienung erfolgt über einen separaten Lenkstockhebel. Die gesetzte Geschwindigkeit wird im Display angezeigt. Das System reagiert nicht auf vorausfahrende Fahrzeuge mit einer Abstandsregelung.

Halteassistent hält das Fahrzeug nach dem Anhalten zeitlich unbegrenzt an im Straßenverkehr üblichen Steigungen und Gefällen.

Komfortklimaautomatik 2-Zonen - regelt elektronisch die Lufttemperatur, -menge und -verteilung - getrennte Temperaturverteilung für Fahrer- und Beifahrerseite - sonnenstandsabhängige Regelung - automatische Umluftregelung durch Luftgütesensor - staub- und geruchsabscheidender Allergenfilter - Luftausströmer in der Mittelkonsole hinten - separate Defrostertaste zur schnelleren Enteisung der Front- und Seitenscheiben

Komfortmittellarmlehne vorn in der Neigung einstellbar, in Längsrichtung verschiebbar

Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus Das Lenkrad überzeugt durch seine hochwertige Optik mit Aluminiumapplikation und liegt gut in der Hand. Höhe und Abstand des Lenkrads sind manuell einstellbar. Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit 12 Multifunktionstasten ausgestattet.

MMI Navigation plus zusätzlich zu MMI Radio plus mit folgenden Inhalten: - Navigationssystem mit hochauflösendem 10,1-Zoll-Farbdisplay - kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung - zus. Anzeige im optio. Audi virtual cockpit - Kartenupdate - 3D-Kartendarstellung - persönliche Routenassistenz - Online Verkehrsinformationen - MMI-Suche - MMI touch - Bedienung über natürlichsprachliche Interaktion - detaillierte Routeninformationen - beinhaltet ein ausgewähltes Portfolio Audi connect Navigation & Infotainment

Paket Business - MMI Navigation plus - Lederlenkrad im 3 -Speichen-Design mit Multifunktion plus - Audi virtual cockpit plus - Audi phone box - Audi connect Navigation & Infotainment plus - Geschwindigkeitsregelanlage

Rad: Winter-Leichtmetallräder im 5-Arm-Secare schwarz 6.5 J x 17 mit Winterreifen 215/65 R17

Rückfahrkamera Die Rückfahrkamera erfasst innerhalb der Systemgrenzen den Bereich hinter dem Fahrzeug und stellt ihn mithilfe dynamischer Anzeigeelemente im MMI-Display dar. Es kann zwischen den Modi Querparken und Anhängermodus in Verbindung mit werksseitig verbauter Anhängervorrichtung gewählt werden. Abhängig vom gewählten Modus werden die berechnete Fahrspur oder eine Führungslinie zum Ankoppeln eines Anhängers angezeigt. Die Rückfahrkamera ist unauffällig in die Griffleiste der Gepäckraumklappe integriert.

Telefon: Audi Phone Box Ein Smartphones kann mittels Bluetooth mit dem Fahrzeug gekoppelt werden, um entweder Musik über das Fahrzeug abzuspielen oder Telefonate zu führen. Diese verfügt über eine Kopplung mit der Fahrzeugantenne, was sowohl die Empfangs-



Bezeichnung

und Gesprächsqualität verbessert. Darüber hinaus kann das Smartphone mittels Wireless Charging mit Qi-Standard oder per USB-Anschluss geladen werden, sollte das Smartphone noch in der Ablage liegen

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Bordwerkzeug (Schraubendreher fehlt) - unvollständig - erneuern
2	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag - auslegen / polieren
3	Tür hinten links	Tür - Steinschlag - auslegen / polieren
4	Tür hinten links	Zierleiste oben - Kratzer - Wertminderung
5	Stoßfänger vorn	Spoiler - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen
6	Motor	Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - Smart Repair
8	Seitenwand links	Radlauf - Kratzer - Smart Repair
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag
3	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Warnweste
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand links, Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderaum




Abbildung 4: Motorraum




Abbildung 5: FIN




Abbildung 6: Innenraum vorne

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung



Abbildung 9: Instrumententafel




Abbildung 10: Zulassungsdocument(e)




Abbildung 11: Innenraum hinten



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Bordwerkzeug (Schraubendreher feh...
- unvollständig - erneuern



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschla...
auslegen / polieren



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag -
auslegen / polieren



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Steinschlag - auslegen /
polieren



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Steinschlag - auslegen /
polieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Zierleiste oben - Kratzer -
Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Tür hinten links: Zierleiste oben - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: Tür hinten links: Zierleiste oben - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen



Beschädigung #4: Tür hinten links: Zierleiste oben - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #6: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern




Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren




Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren




Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links, Tür hinten links



Nachlackierung 1: Seitenwand links, Tür hinten links



Nachlackierung 1: Seitenwand links, Tür hinten links



Nachlackierung 1: Seitenwand links, Tür hinten links