

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1551NGN / WBA21GF0307U25240 / 7U25240

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.155

Controles específicos:

Llaves principales:	0	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☐ MANUAL PROPIETARIO

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1551NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	07/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

1551NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

1551NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
5. Neumático dl iz - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	141,62	10,00	145,16 €
6. Neumático dl dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	141,62	10,00	145,16 €
7. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.58 h.		0,00	0,00		99,33 €
8. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		55,73 €
9. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		0.92 h.	3,90	0,00		47,02 €
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.42 h.	10,25	0,00		111,12 €
11. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.42 h.	10,25	0,00		111,12 €
12. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.08 h.	8,81	0,00		96,59 €
13. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.08 h.	8,81	0,00		100,44 €
14. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
15. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
16. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
17. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
18. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
19. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
20. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
21. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
22. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			1.33 h.	5,63	0,00		56,83 €
23. Retrovisor dr	Pintar Sustitución	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
24. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.92 h.	20,84	0,00		210,26 €
25. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
26. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €

1551NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
27. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		38,50 €
28. Aleta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
29. Tapizado banqueta dl iz	-	SR Tejidos				0,00	0,00		65,00 €
30. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
31. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
32. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
33. Emblema paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
34. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
35. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
36. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2611,32 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1551NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	10,66 h.	410,36 €
Total material pintura	-	84,03 €
Total Mano de Obra Pintura	19,84 h.	763,83 €
Total Recambios	-	570,12 €
Descuento recambios aplicado	-	181,13 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	783,00 €


























WBA21GF0307U25240







Power % 100
75
50
25
0

P

Puerto abierto.

18.5°C

12:26

LOS40 DC

Búsqueda

OFF

OFF





OFF

ON

ZERO

5.20

Inch/mm



















BMW LED

MAXXIS HP6 ★

MAXXIS 225/45 R18 XL
















IS-25




// SAINT-GOBAIN
SEKURIT
43R-01348
DOTS 30 245 102 451
15000233




25











Manheim
COX-AUTOMOTIVE

















Manheim
CXR AUTOMOTIVE

MAXXIS



SAFETY

WARNING

225



Manheim
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE





MAXXIS



002807
2016

TUBELESS RADIAL

MADE IN CHINA

HP6A
111

0312852 S2W2R3B
02131357



Manheim
COX AUTOMOTIVE







