

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9978MFZ / WBA21BY0907M26439 / 7M26439

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	GASOLINA
Modelo:	218D ACTIVE TOURER	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	218D ACTIVE TOURER	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	110.144

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL CARPETA MANUALES TUERCA ANTIRROBO**Información neumáticos**

9978MFZ Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	VREDESTEIN	205/65/16	95	W	-
DI	VREDESTEIN	205/65/16	95	W	-
RP					-
TD	VREDESTEIN	205/65/16	95	W	-
TI	VREDESTEIN	205/65/16	95	W	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	09/06/2026	RaC:	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU
Comentarios:			

Daños no valorables:

9978MFZ COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

9978MFZ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Llave emergencia	-	REEMPLAZAR				0,00	0,00		0,00 €
6. Tarjeta apertura - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	229,38	10,00	206,44 €
29. Pilares - Hueco Puerta Tr iz	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
32. Volante dirección	-	SIN ESPECIFICAR				0,00	0,00		100,00 €
35. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.16 h.			0,00	609,55	40,00	448,89 €
4. Jgo pegado lunas - 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,64	10,00	22,17 €
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	2.00 h.	8,47	0,00		152,84 €
8. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.66 h.	1.58 h.	6,69	0,00		92,93 €
9. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.42 h.		0,00	0,00		16,17 €
10. Retrovisor completo iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.42 h.		0,00	0,00		16,17 €
11. Moldura retrovisor puerta iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.		0,00	0,00		9,62 €
12. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		0.92 h.	3,90	0,00		47,02 €
13. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		0.92 h.	3,90	0,00		47,02 €
14. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.33 h.	18,34	0,00		192,74 €
15. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.17 h.	9,19	0,00		108,13 €
16. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.17 h.	9,19	0,00		100,43 €
17. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no	REPARAR	0.20 h.		1.75 h.	7,41	0,00		82,48 €
18. Embellecedor manilla ext dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
19. Embellecedor manilla ext dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
20. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
21. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
22. Embellecedor manilla ext tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
23. Embellecedor manilla ext tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
24. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
25. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
26. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no	-			0.17 h.	0,72	0,00		7,26 €
27. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.50 h.	10,59	0,00		106,84 €

9978MFZ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
28. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.25 h.	9,53	0,00		96,15 €
30. Moldura retrovisor puerta iz	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
31. Aleta tr iz c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
33. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
34. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
36. Llanta rueda dl iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
37. Llanta rueda dl dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
38. Llanta rueda tr dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2532,85 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9978MFZ RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,98 h.	307,20 €
Total material pintura	-	111,33 €
Total Mano de Obra Pintura	20,76 h.	799,23 €
Total Recambios	-	676,36 €
Descuento recambios aplicado	-	278,33 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	638,75 €









9978 MFZ

BMW Maberauto

118d







Valores desde indiv.

1.4 l/h



Total 110144 km → 307.1 km

Horas de conducción

Power % 100

75

CONTENT > LAYOUT

Puerta abierta.

0 49 km 1 12:16

10




P

+35.5 °C















BMW

©WBA21BY0907M26439Ⓢ







Buscar puntos de destino

- Inicio
- Mapa
- Introduc. de destino
- Últimos destinos
- Mis destinos

- Indic. habladas
- Sugerencias
- Conten. y zoom Adaptativo
- Ajustes

Ciempozuelos

- LOW °C +

MENÚ CLIMATIZ

- LOW °C +

MEDIA
TEL
NAV



inch/mm
5.49
OFF ON ZERO



OFF ON

5.11

Inch/mm

Zero



OFF ON

6.08

inch/mm

ZERO



inch/mm
4.69
OFF ON ZERO

























Manheim
COX AUTOMOTIVE





1 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

ADAPT







18 91 0304 SAC ES 21 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CO. AUTOMOTIVE



0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COV. ALTERNATIVE



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manheim
CO. AUTOMOTIVE

PEDIESTEN



ESTER

TREAD POLYESTER + 2 STEEL + 1 POLYAMIDE
SIDEWALL POLYESTER

CON-MOTOR
Mahle











0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE

HILFSTEIN
205/65





0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE












Manheim
CCX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

P18



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COOL PERFORMANCE







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CENTRAL AUTOMOTIVE

205/65

