



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46138317
Auftrags-Nr / Referenz: 35003157
Besichtigungsdatum: 12.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo V90 T6 Recharge AWD Plus Bright		
Kennzeichen	K-CB 2798E	Fahrgestellnummer	YV1PWH1V9P1193656
Erstzulassung	31.03.2023	Laufleistung (abgelesen)	82.897 km
HSN/TSN	9101 / BSB 00015	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.auf / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Blau Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	186 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	04/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	309 Tag(e)
Letzte Wartung	04/2026 bei 80.761 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.590 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	35003157	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R19 100V	Winterreifen auf Leichtmetall	Continental	7mm / 7mm	i.O.
2	255/40 R19 100V	Winterreifen auf Leichtmetall	Continental	7mm / 7mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R19 100V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 4mm	i.O.
2	255/40 R19 100V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System mit EBV
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) akustischer Fußgänger-/Radfahrerschutz durch künstlich generierte Fahrgeräusche im Geschwindigkeitsbereich bis 20 km/h



Bezeichnung
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem - Knieairbag Fahrerseite - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/Schulterairbags (IC) für alle Insassen
Airbag, Beifahrerairbag abschaltbar
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Aluminiumladekantenschutz im Gepäckraum
Ambientebeleuchtung Erweiterte Innenbeleuchtung mit: - Ambientebeleuchtung vorn und hinten - beleuchtete Türablagen und Türöffner vorn und hinten - Ambientebeleuchtung an den Türen vorn und hinten - Einstiegsleisten vorn mit illuminiertem Volvo Schriftzug - Ausstiegsleuchten in den Fondtüren - Ambientebeleuchtung an der Armaturenobertafel - Fußraumbeleuchtung hinten - Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Digital Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen für die ersten 4 Jahre) - Bluetooth-Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - 2 USB-C -Anschlüsse (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad)
Armaturentafel und Türverkleidung in Lederoptik mit Kontrastnähten
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außenspiegelkappen in Wagenfarbe
Außentemperaturanzeige
Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor - zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsenergierückgewinnung
Bremsleuchte, dritte
Chromapplikationen am Fahrzeugheck
Chromapplikationen im vorderen Stoßfänger
Chromzierleiste im Türschwellerbereich mit Recharge Schriftzug
CleanZone Luftqualitätssystem - mit Aktivkohlefilter, automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
Dachkantenspoiler
Dachreling aus Aluminium (integriert)
Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp) - Die Nutzung ist zeitlich begrenzt und wir danach kostenpflichtig. Weitere Informationen zu einer Verlängerung erhalten Sie bei einem Volvo Händlerpartner
Digitale Instrumentierung 2. Gen. Vollgrafisches 12,3"-Fahrerdisplay (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations- Kartenansicht)
Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner
Driver Assistance - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage - Emergency Stop Assist (automatisches Nothaltesystem bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen infolge von ausbleibenden Lenk-, Brems- und Beschleunigungsaktivitäten des Fahrers inkl. Aktivierung der Warnblinkanlage und automatischer Bremsung bis zum Stillstand) - Pilot Assist (Spurführungsassistent mit adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage bis zu Geschwindigkeiten von 130 km/h)
Driver Awareness - Blind Spot Information System (BLIS), Totwinkelassistent inkl. Spurwechselwarnung vor sich schnell nähernden Fahrzeugen inkl. Lenkeingriff bei Nichtbeachtung der Warnsignale - Cross Traffic Alert (CTA) - Querverkehrs-Warnung mit Bremsengriff -



Bezeichnung
Warnung vor sich seitlich nähernden Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern - Heckaufprallabschwächung, Präventivschutz bei drohenden Heckkollisionen durch schnelles Aufleuchten des Warnblinklichts, Festbremsen des Fahrzeugs und Straffen der Gurte
Einlagen: Aluminiumeinlage Checkered Alu
Einparkhilfe hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug vorn und hinten
Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre
Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Fensterumrandung in Chrom
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Frontgrill im Wasserfall-Design in Chrom
Gepäckraum-Trennnetz
Gepäckraumklappenentriegelung per Fernbedienung oder vom Fahrerplatz aus
Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (Adaptive Cruise Control)
Getriebe: 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn
Heckklappenautomatik (elektrisch)
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel mit Abblendautomatik
Innenraumbeleuchtung - Dachhimmel - Leseleuchten vorn und hinten - individuell dimmbar - Fußraum vorn - Handschuhfach - Gepäckraum
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahmen für die äußeren Fondsitze
Jalousie in der Mittelkonsole in Hochglanzschwarz
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung für die hinteren Türen, elektrisch
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die Fondsitze inkl. Vorbelüftung und Nachheizen des Innenraums bei abgeschaltetem Motor per Menü
Kopfstützen (5)
Kopfstützen hinten umklappbar, elektrisch
Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2), 7 m Länge, 1-phasig, 10 A zum Anschluss an eine handelsübliche 230-Volt-Steckdose
Laderaumrollo (elektrisch)
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Make-Up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Notfall-Bremsleuchten - bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
One Pedal Drive - Beschleunigung und Verzögerung bis zum Stillstand über das Gaspedal - Rekuperation (Bremsenergierückgewinnung) sobald der Fuß vom Gaspedal genommen wird, zur Optimierung der Reichweite
Ottopartikelfilter (Benzinpartikelfilter)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Paket: Parkassistent - Einparkhilfe vorne und hinten - Rückfahrkamera
Paket: Sitzkomfort - Elektrisch einstellbarer Beifahrersitz (8-Wege) - Elektrisch einstellbarer Fahrersitz (8-Wege) mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert) - Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz - Memoryfunktion für Beifahrersitz - Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2.Sitzreihe) - Lenkradheizung
Parkbremse, elektrisch
Parktickethalter
Pollenfilter
Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze inkl. Mittelarmlehne hinten
Radio: Audiosystem Premium Sound by Harman/Kardon - 600 Watt Leistung - 14 Lautsprecher - Fresh Air Subwoofer - Dirac Unison Soundoptimierung
Radiozubehör: Dachantenne (Finne)
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Subwoofer
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor inkl. automatischer Lichtfunktion
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigtem Verlassen der Straße oder drohenden Überschlägen inkl. Notruf über Volvo On Call und Türentriegelung
Räder: Leichtmetallfelgen 19" 8-Speichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz 8,5 J x 19 mit Bereifung 255/40 R19
Räder: Reifendruckkontrollsystem (passiv) mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Räderzubehör: Reifendichtmittel mit 12-Volt-Kompressor (Höchstgeschwindigkeit max. 80 km/h)
Safety Assistance - Aut. Notbremssystem m. Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern und Großtiere inkl. Kreuzungs. u. Notbremsassistent - Connected Safety - Distanzwarnen (nur in Verb. m. Head-up Display) - Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner - Geschwindigkeitsbegrenzer (variabel) - Geschwindigkeitsregelanlage - Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent - Oncoming Lane Mitigation - Ready to Drive notification - Road Edge Detection - Road Sign Information RSI
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sicherheitslenksäule (adaptiv)
Sitze: Rücksitzlehnen im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar
Sonnenrollos für die hinteren Seitenfenster (integriert)
Start-/Stop-Technologie
Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum
Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungsschutz
Textilfußmatten-Premium,vorn und hinten
Trailer Stability Assist (TSA) - Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Akustikverglasung für die Seitenfenster - UV- und einbruchhemmende Verbundglasscheiben
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre
WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem inkl. Durchtauchschild auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüssel - inkl. automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar) - Komfortöffnung/-schließung der Seitenfenster und ggf. Schiebedach per Funkfernbedienung



Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung (semielektrisch)
Frontscheibenheizung
Lackierung: Metallic-Lackierung
Paket: Licht-Paket - Scheinwerferreinigungsanlage - Voll-LED -Scheinwerfer "Thors Hammer" Active High Beam mit erweitertem Fernlicht, dynamischem Kurvenlicht, intelligentem Fernlichtassistenten mit adaptiver Leuchtweitenregulierung und integriertem LED-Tagfahrlicht
Panorama-Glasschiebedach mit Hebefunktion mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz (elektrisch)
Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Kein Teil der Ausstattung) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Kein Teil der Ausstattung) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
3	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - beschädigt - erneuern
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
7	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
8	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
9	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
10	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern
11	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - lackieren
12	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - lackieren
13	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - kein Abzug
2	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Der montierte Winterradsatz ist kein Bestandteil der Ausstattung.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.



Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum




Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Kein Teil der Ausstattung) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Kein Teil der Ausstattung) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Kein Teil der Ausstattung) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Kein Teil der Ausstattung) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - lackieren




Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - lackieren




Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa... instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa... instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa... instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen