



LPSVSEGEKNL078172

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	62.298 km
Hersteller	Polestar	Restlauf bis Service	-2.298 km
Typ/Modell	2	HU (Bericht lag vor)	08/2027
Fahrgestellnummer	LPSVSEGEKNL078172	Leistung	80 kW
Erstzulassung	01.07.2022	Polster	
Letzte Wartung	07/2024, 30.194 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Reifen vorn links - beschädigt - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 31.07.2026
Protokollnummer: 46828603
Anlieferungsdatum: 31.07.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	245/45 R19 102V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 31.07.2026
Protokollnummer: 46828603
Anlieferungsdatum: 31.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Polestar	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	2	Laufleistung (abgelesen)	62.298 km
Fahrgestellnummer	LPSVSEGEKNL078172	Erstzulassung	01.07.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten


Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 31.07.2026
Protokollnummer: 46828603
Anlieferungsdatum: 31.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt... erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt /
verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



LPSVSEGEKNL078172

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	62,298 km
Manufacturer	Polestar	Next maintenance in	-2,298 km
Type / Model	2	Main inspection (Report on hand)	08/2027
Vehicle Identification number	LPSVSEGEKNL078172	Power	80 kW
First registration	1 Jul 2022	Upholstery	
Last maintenance	07/2024, 30,194 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
4	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
5	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
6	Wheel / tyres	Tyre - front left side - Damaged - Replace
7	Front bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
8	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102V	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 31 Jul 2026
Protocol number: 46828603
Delivery date: 31 Jul 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102V	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	245/45 R19 102V	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					03/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 31 Jul 2026
Protocol number: 46828603
Delivery date: 31 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Polestar	Inspection condition	sufficient
Type / Model	2	Mileage (Read)	62,298 km
Vehicle Identification number	LPSVSEGEKNL078172	First registration	1 Jul 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior




Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 31 Jul 2026
Protocol number: 46828603
Delivery date: 31 Jul 2026



Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction



Damage #2: Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace




Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value




Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Tyre - front left side - Damaged - Replace



Damage #6: Wheel / tyres: Tyre - front left side - Damaged - Replace



Damage #7: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #7: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint