


RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-108303147



Identification du véhicule

Réf. client VS70 Immatriculation [blacked out]
Date 1ère M.C.01/01/2024
Km. compteur 90092

Marque JEEP
Modèle COMPASS
Version
N° de châssis ZACPJFEW9MPR68090

Date & lieu de restitution

Date
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer € HT	Main d'oeuvre	Main d'oeuvre	Ingrédients peinture € HT	Main d'oeuvre divers Heures	Coût réel € HT	Remise de vétusté %	Remise pièces %	Coût facturable € HT
				Heures	Heures						
Moulure porte ARD	Manque	E - Remplacer	76,64	0,20				89,44	0,00	15,00	77,94
Porte ARD	Bosse(s) et griffe(s)	I - Réparer et peindre (co)		1,00	2,50	95,00		319,00			319,00
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé
Capot	Bosse(s)	Acceptable									Non facturé
Voyant défaut	Allumé	Contrôler	125,00					125,00			125,00
Jante alum. ARD	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	107,00					107,00			107,00
Jante alum. AVD	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	107,00					107,00			107,00

(1) Inspection réalisée par:



(2) Detail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'oeuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	747,44 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-11,50 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	735,94 €
TOTAL T.V.A.	147,19 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	883,13 €



60623082 Moulure porte ARD Manque E - Remplacer



60623081 Porte ARD Bosse(s) et griffe(s) LI - Réparer et peindre (complet)



60623083 Pare-chocs AR Griffes(s) Acceptable



60623080 Capot Bosse(s) Acceptable



60623077 Voyant défaut Allumé Contrôler



60623078 Jante alum. ARD Griffe(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



60623079 Jante alum. AVD Griffe(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

