



SKODA KODIAQ
KODIAQ 1.5 TSI AMBITION 4X2 DSG 11

VIN	TMBJB7NS6P8528025
Primera matriculación	1/5/2023
Kilometraje del vehículo	61.689 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	13/7/2026 9:37:11	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	SKODA	Primera matriculación	1/5/2023
Modelo	KODIAQ	Tipo de carrocería	Monovolumen
VIN	TMBJB7NS6P8528025	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Hankook	215/65 R 17 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Hankook	215/65 R 17 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Hankook	215/65 R 17 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Hankook	215/65 R 17 99 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



2 | Capó

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




5 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



6 | Embellecedor Aleta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




9 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



10 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

DEVOLUCIÓN VH CONDUCTOR REVEL

Fotos comerciales

