

19.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: BMW 3er-Reihe 320e Touring Auto Kombi 5-türig 1998 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen: HD -SR 0927E Fahrgestell-Nummer: WBA6N91000FM60736
Vertrags-Nummer: 93262080 Erstzulassung: 09.03.2022
Internes KZ: 15041079 Kilometer-Stand: 0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 3er-Reihe 320e Touring Auto Kombi 5-türig 1998 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 320e Touring Auto Kombi5-türig 1998 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	38
durchschn. Verbr./100 Km:	1,700	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,900
Leergewicht (kg):	1900	zul. Gewicht (kg):	2355

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 93262080
Amtliches Kennzeichen: HD -SR 0927E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 320e Touring Auto Kombi5-türig 1998 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
19.05.2026	9059997205	Eigenverschulden	Stosstange vorne Spoiler Beifahrerseite	Nein	Nein
22.12.2025	9059974664	Panne	Reifen vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
23.06.2024	9059892433	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte	Nein	Nein
11.03.2024	9059881584	Eigenverschulden	Wischerarm hinten mitte	Ja	Nein
03.11.2023	9059868661	Eigenverschulden	Schweller seitlich vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
			Schweller seitlich hinten Beifahrerseite		
16.12.2022	9059833968	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 93262080
Amtliches Kennzeichen: HD -SR 0927E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


BMW 3er-Reihe 320e Touring Auto Kombi 5-türig 1998 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA6N91000FM60736

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	110,851 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	12,000 km
Type / Model	320e	Main inspection (Report not on hand)	03/2027
Vehicle Identification number	WBA6N91000FM60736	Power / Engine displacement	120 kW / 1,998 ccm
First registration	9 Mar 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	09/2025, 92,460 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.auf1	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
2	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
3	2nd wheel set	Tyres - complete set - Worn - Replace
4	Door - rear left side	Door - Scratched - Repair and paint
5	Door - front left side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
3	Interior	Interior - Abrasion - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Sill - right side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	225/50 R17 94H	Bridgestone	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45800787
Delivery date: 8 Jun 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Summer tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	
2	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Summer tyres	2mm - 2mm	Not o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45800787
Delivery date: 8 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	320e	Mileage (Read)	110,851 km
Vehicle Identification number	WBA6N91000FM60736	First registration	9 Mar 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45800787
Delivery date: 8 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45800787
Delivery date: 8 Jun 2026




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45800787
Delivery date: 8 Jun 2026



Figure 25: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #2: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #3: 2nd wheel set: Tyres - complete set - Worn - Replace



Damage #3: 2nd wheel set: Tyres - complete set - Worn - Replace



Damage #4: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #4: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair a... paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf


Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45800787
Delivery date: 8 Jun 2026



Damage #5: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



WBA6N91000FM60736

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	110.851 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	12.000 km
Typ/Modell	320e	HU (Bericht lag nicht vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	WBA6N91000FM60736	Leistung / Hubraum	120 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	09.03.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	09/2025, 92.460 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufli	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	2.Radsatz	Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern
4	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Schweller rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/50 R17 94H	Bridgestone	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 45800787
Anlieferungsdatum: 08.06.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Sommerreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Sommerreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 45800787
Anlieferungsdatum: 08.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	320e	Laufleistung (abgelesen)	110.851 km
Fahrgestellnummer	WBA6N91000FM60736	Erstzulassung	09.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 45800787
Anlieferungsdatum: 08.06.2026



Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 45800787
Anlieferungsdatum: 08.06.2026



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott