

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -LM 0731E	Fahrgestell-Nummer:	WBA11CG030CK94966
Vertrags-Nummer:	78675081	Erstzulassung:	27.06.2022
Internes KZ:	15051606	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	42
durchschn. Verbr./100 Km:	1,800	Tankinhalt:	46
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,100
Leergewicht (kg):	1975	zul. Gewicht (kg):	2550

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78675081
Amtliches Kennzeichen: HD -LM 0731E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
20.02.2025	9059926650	Eigenverschulden	Stosssange vorne mitte Frontgrill mitte	Ja	Nein
29.10.2023	9059867948	Fremdverschulden	Tür vorne Fahrerseite	Ja	Ja
14.02.2023	9059839855	Eigenverschulden	Stosssange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78675081
Amtliches Kennzeichen: HD -LM 0731E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA11CG030CK94966

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	112.696 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	22.000 km
Typ/Modell	530e	HU (Bericht lag vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	WBA11CG030CK94966	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	27.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	02/2026, 101.036 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Lenkanlage	Lenkrad - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	2.Radsatz	2 Reifen - porös / rissig - erneuern
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 20.02.2025

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokollnummer: 46409410
Anlieferungsdatum: 09.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	530e	Laufleistung (abgelesen)	112.696 km
Fahrgestellnummer	WBA11CG030CK94966	Erstzulassung	27.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #3: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Reifen - porös / rissig - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Reifen - porös / rissig - erneuern




Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Reifen - porös / rissig - erneuern



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA11CG030CK94966

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	112,696 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	22,000 km
Type / Model	530e	Main inspection (Report on hand)	07/2027
Vehicle Identification number	WBA11CG030CK94966	Power / Engine displacement	135 kW / 1,998 ccm
First registration	27 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	02/2026, 101,036 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear left side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
2	Sill - left side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
3	Steering system	Steering wheel - Scratched - Loss in value
4	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
5	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
6	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
7	2nd wheel set	2 tyres - Porous / cracked - Replace
8	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer, from 20 Feb 2025

Detected repainting

No.	Location
1	Door - front left side, Professionally carried out

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jul 2026
Protocol number: 46409410
Delivery date: 9 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Summer tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	
2	245/45 R18 100Y	Goodyear	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jul 2026
Protocol number: 46409410
Delivery date: 9 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	530e	Mileage (Read)	112,696 km
Vehicle Identification number	WBA11CG030CK94966	First registration	27 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #1: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work




Damage #2: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Steering system: Steering wheel - Scratched - Loss in value



Damage #3: Steering system: Steering wheel - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: 2nd wheel set: 2 tyres - Porous / cracked - Replace



Damage #7: 2nd wheel set: 2 tyres - Porous / cracked - Replace




Damage #7: 2nd wheel set: 2 tyres - Porous / cracked - Replace



Damage #8: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jul 2026
Protocol number: 46409410
Delivery date: 9 Jul 2026



Damage #8: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint