

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -JS 0933E	Fahrgestell-Nummer:	WBA11CG050CL01903
Vertrags-Nummer:	89463081	Erstzulassung:	11.07.2022
Internes KZ:	15052795	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	42
durchschn. Verbr./100 Km:	1,800	Tankinhalt:	46
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,100
Leergewicht (kg):	1975	zul. Gewicht (kg):	2550

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 89463081
Amtliches Kennzeichen: HD -JS 0933E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
09.01.2026	9059976253	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte	Nein	Nein
13.02.2023	9059839085	Panne	Unterboden Reifen hinten Beifahrerseite Alufelge hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 89463081
Amtliches Kennzeichen: HD -JS 0933E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA11CG050CL01903

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	91.827 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	10.000 km
Typ/Modell	530e	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WBA11CG050CL01903	Leistung	135 kW
Hubraum	1.998 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	11.07.2022	Polster	
Letzte Wartung	06/2025, 68.676 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Fehlstellung - einstellen/justieren
4	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Seitenwand links	Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren
8	Fahrzeugdach	Dach - verformt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Unterboden, fachgerecht repariert

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.07.2026
Protokollnummer: 46670716
Anlieferungsdatum: 23.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	530e	Laufleistung (abgelesen)	91.827 km
Fahrgestellnummer	WBA11CG050CL01903	Erstzulassung	11.07.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Fehlstellung - einstellen/justieren



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Fehlstellung - einstellen/justieren



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Fehlstellung - einstellen/justieren



Beschädigung #4: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach - verformt - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA11CG050CL01903

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	91,827 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	10,000 km
Type / Model	530e	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	WBA11CG050CL01903	Power	135 kW
Engine displacement	1,998 ccm	Cylinder	—
First registration	11 Jul 2022	Upholstery	
Last maintenance	06/2025, 68,676 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Boot lid / rear door	Seal - Broken / torn - Replace
2	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
3	Boot lid / rear door	Boot lid - Malposition - Set / adjust
4	Wing mirror - left side	Cap - Scratched - Paint
5	Door - rear left side	Door - Scratched - Paint
6	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Paint
7	Side panel - rear left side	Side panel - Deformed - Repair and paint
8	Roof	Roof - Deformed - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Underbody, Professionally repaired

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46670716
Delivery date: 23 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	245/45 R18 100Y	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46670716
Delivery date: 23 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	530e	Mileage (Read)	91,827 km
Vehicle Identification number	WBA11CG050CL01903	First registration	11 Jul 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
 SAP SE
 Dietmar-Hopp-Allee 16
 69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46670716
 Delivery date: 23 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46670716
Delivery date: 23 Jul 2026



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Boot lid / rear door: Seal - Broken / torn - Replace



Damage #1: Boot lid / rear door: Seal - Broken / torn - Replace



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #3: Boot lid / rear door: Boot lid - Malposition - Set / adjust



Damage #3: Boot lid / rear door: Boot lid - Malposition - Set / adjust



Damage #3: Boot lid / rear door: Boot lid - Malposition - Set / adjust



Damage #4: Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Paint



Damage #4: Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Paint



Damage #5: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint




Damage #5: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #5: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #6: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint



Damage #6: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint




Damage #6: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint



Damage #7: Side panel - rear left side: Side panel - Deformed...
Repair and paint



Damage #7: Side panel - rear left side: Side panel - Deformed -
Repair and paint



Damage #7: Side panel - rear left side: Side panel - Deformed...
Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46670716
Delivery date: 23 Jul 2026



Damage #8: Roof: Roof - Deformed - Repair and paint



Damage #8: Roof: Roof - Deformed - Repair and paint



Damage #8: Roof: Roof - Deformed - Repair and paint