

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUKZKXZ PW006457	Erstzulassung	28.02.2023	Außenfarbe	Karbon Schwarz (Meta
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	10 598 km
Modell	MOKKA 100kW Elegance	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz					
					
					
					
					

Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ladekabel Schuko-Steckdose	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓
Tasche für das Ladekabel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm		Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	
Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm		Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	


Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

3		Bauteil	Stoßfängerleiste	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	182,00€	Nettokosten	301,60€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
5		Bauteil	Säule	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	142,40€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	C-Säule	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

2		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	156,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.180,00€