


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	ZACPJFEW0 PPS53199	Erstzulassung	21.03.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	40 587 km
Modell	COMPASS 1.3l T4-PHEV 177kW S Automatik 4	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**




**Lose Teile**

Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓
Nothilfekit Reserverad	✗

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ladekabel Schuko-Steckdose	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓
Tasche für das Ladekabel	✓
Inspektion	✗

Reifen









Michelin 235/45/19 Y Sommerreifen 3.0 mm








Michelin 235/45/19 Y Sommerreifen 3.0 mm


Michelin 235/45/19 Y Sommerreifen 5.0 mm

Michelin 235/45/19 Y Sommerreifen 5.0 mm


Außenschäden

2		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	827,59€
		Position		- Reparaturkosten	280,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>941,45€</b>
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	sichtbereich fahrer.	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	30,41€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>25,85€</b>
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,90	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	266,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>404,60€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	210,00€		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Stoßfänger unterhalb	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>165,75€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>138,55€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	135,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>127,50€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		

8		Bauteil	Sommerreifen 19"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	190,00€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>161,50€</b>
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	190,00€		
9		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	322,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>464,95€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	225,00€		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	70,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>59,50€</b>
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	70,00€		
11		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,40	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	336,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>451,35€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		
12		Bauteil	Stoßfänger unterhalb	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>153,00€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,20		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	180,00€		
				Pauschale	-		
14		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>25,50€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,20		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	30,00€		
				Pauschale	30,00€		
15		Bauteil	Türzierleiste	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>127,50€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		

<b>13</b>		Bauteil	Griff Ladeboden	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	254,42€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	28,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>240,06€</b>
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		

**Sonstiges**

<b>1</b>		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>212,50€</b>
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		

<b>16</b>	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>216,75€</b>
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	255,00€		
			- Pauschale	-		

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>3.916,31€</b>
---------------------	------------------