

| Fahrzeugdetails      |                                           |                       |                       |                      |           |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Fahrgestell-Nr.      | ZACNJECAH RPS96685                        | Erstzulassung         | 05.12.2024            | Außenfarbe           | Unbekannt |
| Hersteller           | JEEP                                      | Kennzeichen           |                       | Laufleistung         | 26 480 km |
| Modell               | COMPASS 1.5I GSE T4 48V e-Hybrid Alltitud | Fahrzeugzustand       | Beschädigtes Fahrzeug |                      |           |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt                                 | Höhe Vorschaden netto | -                     | Vorschaden kommentar |           |

Auftragsdaten

Lagerplatz























| Lose Teile             |   | Fahrzeugdokumente / Schlüssel |   |
|------------------------|---|-------------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad | ✓ | Betriebsanleitung             | ✓ |
| Bordwerkzeug           | ✓ | Serviceheft                   | ✓ |
| Wardreieck             | ✓ | Bordmappe komplett            | ✓ |
| Hutablage              | ✓ | Ersatzschlüssel               | ✓ |
| Antenne                | ✓ | Schlüssel                     | ✓ |
|                        |   | Schlüssel mit Fernbedienung   | ✓ |
|                        |   | Inspektion                    | ✓ |

Reifen

Goodyear 215/60/17 V  
Ganzjahresreifen 7.0 mm




Goodyear 215/60/17 V  
Ganzjahresreifen 7.0 mm


Goodyear 215/60/17 V  
Ganzjahresreifen 7.0 mm




Goodyear 215/60/17 V  
Ganzjahresreifen 7.0 mm

## Außenschäden

1



|              |           |                   |         |             |         |
|--------------|-----------|-------------------|---------|-------------|---------|
| Bauteil      | Dach      | Reparaturzeit     | 4,20    | Teilekosten | -       |
| Position     | -         | Reparaturkosten   | 294,00€ | Nettokosten | 573,00€ |
| Beschreibung | Delle     | Lackierungszeit   | 3,10    |             |         |
| Anmerkungen  | Vogel Kot | Lackierungskosten | 279,00€ |             |         |
|              |           | Pauschale         | -       |             |         |

2



|              |                           |                   |         |             |         |
|--------------|---------------------------|-------------------|---------|-------------|---------|
| Bauteil      | Heckklappe / Hecktür oben | Reparaturzeit     | 2,10    | Teilekosten | -       |
| Position     | -                         | Reparaturkosten   | 147,00€ | Nettokosten | 273,00€ |
| Beschreibung | Kratzer                   | Lackierungszeit   | 1,40    |             |         |
| Anmerkungen  | Vogel Kot                 | Lackierungskosten | 126,00€ |             |         |
|              |                           | Pauschale         | -       |             |         |

3



|              |                              |                   |         |             |         |
|--------------|------------------------------|-------------------|---------|-------------|---------|
| Bauteil      | Spoiler Heckklappe / Hecktür | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten | -       |
| Position     | Hinten                       | Reparaturkosten   | -       | Nettokosten | 100,00€ |
| Beschreibung | Kratzer                      | Lackierungszeit   | -       |             |         |
| Anmerkungen  | Vogel Kot                    | Lackierungskosten | -       |             |         |
|              |                              | Pauschale         | 100,00€ |             |         |

4



|              |              |                   |         |             |         |
|--------------|--------------|-------------------|---------|-------------|---------|
| Bauteil      | Kotflügel    | Reparaturzeit     | 1,70    | Teilekosten | -       |
| Position     | Hinten Links | Reparaturkosten   | 119,00€ | Nettokosten | 236,00€ |
| Beschreibung | Kratzer      | Lackierungszeit   | 1,30    |             |         |
| Anmerkungen  | Vogel Kot    | Lackierungskosten | 117,00€ |             |         |
|              |              | Pauschale         | -       |             |         |

5




|              |             |                   |        |             |        |
|--------------|-------------|-------------------|--------|-------------|--------|
| Bauteil      | Kotflügel   | Reparaturzeit     | -      | Teilekosten | -      |
| Position     | Vorne Links | Reparaturkosten   | -      | Nettokosten | 72,00€ |
| Beschreibung | Chemiedepot | Lackierungszeit   | 0,80   |             |        |
| Anmerkungen  | Vogel Kot   | Lackierungskosten | 72,00€ |             |        |
|              |             | Pauschale         | 72,00€ |             |        |

6



|              |            |                   |         |             |         |
|--------------|------------|-------------------|---------|-------------|---------|
| Bauteil      | Motorhaube | Reparaturzeit     | 1,10    | Teilekosten | -       |
| Position     | -          | Reparaturkosten   | 77,00€  | Nettokosten | 293,00€ |
| Beschreibung | Delle      | Lackierungszeit   | 2,40    |             |         |
| Anmerkungen  | Vogel Kot  | Lackierungskosten | 216,00€ |             |         |
|              |            | Pauschale         | -       |             |         |

### Sonstiges

|   |                                                                                     |              |                  |                   |         |                    |                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|---------|--------------------|----------------|
| 7 |  | Bauteil      | Lackvorbereitung | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten        | -              |
|   |                                                                                     | Position     | -                | Reparaturkosten   | -       | <b>Nettokosten</b> | <b>153,00€</b> |
|   |                                                                                     | Beschreibung | -                | Lackierungszeit   | 1,70    |                    |                |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                | Lackierungskosten | 153,00€ |                    |                |
|   |                                                                                     |              |                  | Pauschale         | -       |                    |                |