


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS4 R1062983	Erstzulassung	25.09.2024	Außenfarbe	Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI1293	Laufleistung	33 439 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	44894 Opel Bochum
------------	-------------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Laderaumabdeckung	✗
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Kugelpopf Anhängerkupplung	✓
Bedienungsanleitung Radio	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

3

Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

4

Bauteil	Türgriff Außen
Position	Vorne rechts
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

5

Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

6

Bauteil	Aufbereitung Außen
Position	-
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

7

Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	Hinten
Beschreibung	Nicht original
Anmerkungen	-

8

Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür
Position	-
Beschreibung	Gebrochen
Anmerkungen	-

9

Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür
Position	Hinten
Beschreibung	Gebrochen
Anmerkungen	-

10

Bauteil	Klebesatz
Position	Hinten
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

Innenschäden

1



●●

12



Bauteil	Laderaumabdeckung
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

2



●●

14



Bauteil	Bezug Sitzfläche Stoff
Position	Vorne links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Bauteil	Geruchsneutralisierung
Position	-
Beschreibung	Nicht original
Anmerkungen	-

Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Sonstiges

11



Bauteil	Externes Gutachten
Position	Hinten
Beschreibung	Nicht original
Anmerkungen	-

13



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	-
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 3.379,79€