

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	8752MFZ / WBA21BY0207M18697 / 7M18697
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	GASOLINA
Modelo:	218D ACTIVE TOURER	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	218D ACTIVE TOURER	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	138.309

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sellada	Km revisión:	135525
Fc. revisión:	13/05/2026		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
☒ CARPETA MANUALES
☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8752MFZ Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	205/65/16	95	W	-
DI	HANKOOK	205/65/16	95	W	-
RP					-
TD	HANKOOK	205/65/16	95	W	-
TI	HANKOOK	205/65/16	95	W	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	22/06/2026	RaC:	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU
Comentarios:			

Daños no valorables:

8752MFZ COMPONENTE		ACCIÓN	COMENTARIO							
Luna parabrisas		OBSERVACIÓN-	leves microimpactos							
8752MFZ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE	
2. Jgo alfombras piso	-	REEMPLAZAR				0,00	177,26	10,00	159,53 €	
1. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	1.50 h.			0,00	299,48	10,00	327,28 €	
3. Neumático dl iz - GOODYEAR UG 8 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.29 h.			0,00	230,39	10,00	218,51 €	
4. Neumático dl dr - GOODYEAR UG 8 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.29 h.			0,00	230,39	10,00	218,51 €	
5. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.66 h.	1.75 h.	7,41	0,00		100,19 €	
6. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €	
7. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.33 h.	18,34	0,00		192,74 €	
8. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		0.92 h.	3,90	0,00		47,02 €	
9. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.17 h.	9,19	0,00		100,43 €	
10. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no	REPARAR	0.20 h.		1.75 h.	7,41	0,00		82,48 €	
11. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	0,00		6,54 €	
12. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	0.33 h.			0,00	0,00		12,70 €	
13. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			2.08 h.	8,81	0,00		88,89 €	
14. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €	
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €	
16. Llanta rueda dl iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €	
17. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €	
18. Llanta rueda tr dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €	
19. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €	
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2027,9 €	

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

8752MFZ RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,12 h.	158,60 €
Total material pintura	-	55,06 €
Total Mano de Obra Pintura	13,00 h.	500,48 €

(IVA no incluido)

8752MFZ RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Recambios	-	843,77 €
Descuento recambios aplicado	-	93,75 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	470,00 €















Valores desde indiv.

1.6 l/h



Total 138309 km → 1566.2 km

Power % 100

P

Reserva de combustible.

+38.5 °C



HISTORIAL DE SERVICIO

OK. Servicio:
El 20.02.2026, a los 127140 km
Taller Autorizado: BMW 52622


OK. Servicio:
El 15.07.2025, a los 103793 km
Taller Autorizado: BMW 52622

OK. Pastillas de freno delanteras
Servicio realizado

LOW 1 km +


Climate control panel with physical buttons and a touch-sensitive display.

Center console with gear selector, handbrake, and various buttons.












©WBA21BY0207M18697©











inch/mm

2.78

OFF ON

ZERO







inch/mm
2.66
OFF ON ZERO





























Manheim
CAR & TRUCK









OUTSIDE



Manheim
COAX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE











325/30E



205/60



Manheim
Made in Germany