

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft	: PKW/Lim/4tg./8/4R/8 Mercedes-Benz A-Klasse Limousine Allrad Dies A 200 d Limousine 4MATIC Aut.	Nächste § 57a Beg.	: September 2026 Nr.: SIEHE FOTO
Fahrgestell-Nr.	: W1K1771131J259324	Eigen-/Gesamtgew.	: 1 580 kg / 2 085 kg
National-/Modellcode	: 259844 / AZ	Nutzlast	: 505 kg
Erstzulassung	: 11.09.2020	Sitzplätze	: 5
Tachostand	: 54 328 km abgelesen	Allgemeinzustand	: Optisch mittel
Hubraum/Leistung	: 1 950 cm ³ / 110,00 kW	Lackart/Farbe / Zust.	: 2-SCHICHT-UNI / schwarz / Optisch mittel
Kraftstoffart	: Diesel	Alter	: 69 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Technische Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugaufbereitung	EUR	150,00	30,00	180,00
Türe V R	EUR	815,08	163,02	978,10
Türe V L	EUR	646,40	129,28	775,68
Seitenwand L	EUR	376,41	75,28	451,69
Stoßstange H	EUR	839,47	167,89	1 007,36
Stoßstange V	EUR	66,50	13,30	79,80
Innenraumschäden	EUR	78,30	15,66	93,96
Klasse 2	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	2 972,16	594,43	3 566,59

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 8
Sonderausstattung auf Seite 8

Zusammenfassung Technische Schäden:

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

Technische Schäden:

Optisch keine technischen Mängel ersichtlich.

Zusammenfassung Fahrzeugaufbereitung:

Zusammenfassung Fahrzeugaufbereitung:

Sonstige Kosten (Material)	:		EUR	150,00
			exkl. USt.	EUR 150,00
			+ 20% USt.	EUR 30,00
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 180,00

Schadenbeschreibung:

Fahrzug im Innenruam verschmutzt.

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	Leit-Nr			
K FAHRZEUGAUFBEREITUNG	1000	1	150,00	150,00
				150,00

Zusammenfassung Türe V R:

Zusammenfassung Türe V R:

Ersatzteile-Original	:		EUR	51,30
Arbeitslohn	: AZ 16,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)		EUR	177,33
Lackmaterial	:		EUR	204,07
Lackierarbeit	: AZ 28,75 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	382,38
			exkl. USt.	EUR 815,08
			+ 20% USt.	EUR 163,02
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 978,10

Schadenbeschreibung:

Türe und Türgriff weisen einen Türkantenschlag auf.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
AUSSENGRIFF TÜR V R	1564	099 760 1659 9999	1	51,30	51,30
					51,30

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ANBAUTEILE TÜR V R AUS-/EINBAUEN	60-4201 01	16,00 2	177,33
			16,00
			177,33
16,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			177,33

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
AUSSENGRIFF TÜR V R NEUTEILLACK ST K1R	1564		3,00	39,90	
LACKMATERIAL: 4,09					
TÜR V R OHNE F-RAHM REP LACK STUFE III	1522		16,00	212,80	
LACKMATERIAL: 114,04					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			5,00	66,50	
Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			4,00	53,20	
P REPARATURLACKIERUNG					114,04
P MATERIAL-KONSTANTE					19,93
P AZT-MATERIAL-INDEX					52,01
K-NEUTEILLACK (K1R)					4,09
P MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					14,00
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,75	9,98	
			28,75	382,38	204,07
28,75 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					382,38
Lackmaterial					204,07
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					586,45

Zusammenfassung Türe V L:

Zusammenfassung Türe V L:

Arbeitslohn	: AZ 16,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	177,33
Lackmaterial	:	EUR	179,79
Lackierarbeit	: AZ 21,75 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	289,28
		exkl. USt.	EUR 646,40
		+ 20% USt.	EUR 129,28
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 775,68

Schadenbeschreibung:

Türe ist an der Türkante mehrfach geschürft.

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ANBAUTEILE TUE R V L AUS-/EINBAUEN	60-4201 01	16,00 2	177,33
		16,00	177,33
16,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			177,33

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
TUE R V L OHNE F-RAHM REP LACK STUFE III	1521		16,00	212,80	
LACKMATERIAL: 114,04					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			5,00	66,50	
P REPARATURLACKIERUNG					114,04
P MATERIAL-KONSTANTE					19,93
P AZT-MATERIAL-INDEX					45,82
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,75	9,98	
			21,75	289,28	179,79
21,75 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					289,28
Lackmaterial					179,79
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					469,07

Zusammenfassung Seitenwand L:

Zusammenfassung Seitenwand L:

Arbeitslohn	: AZ 7,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	77,58
Lackmaterial	:	EUR	129,25
Lackierarbeit	: AZ 12,75 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	169,58
		exkl. USt.	EUR 376,41
		+ 20% USt.	EUR 75,28
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 451,69

Schadenbeschreibung:

Seitenwand ist geschürft.

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
RADHAUSSCHALE H L AUS-/EINBAUEN	88-6976 01	7,00 2	77,58
		7,00	77,58
7,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			77,58

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
SEITENWAND H L OBERFL LACK STUFE II	3481		7,00	93,10	
MIT SEITL DACHBE- PLANKUNG OHNE STIRN-					
Zwischensummen			7,00	93,10	

Überträge	7,00	93,10	
FLAECHE UNTER TUER			
LACKMATERIAL: 76,38			
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG	5,00	66,50	
P REPARATURLACKIERUNG			76,38
P MATERIAL-KONSTANTE			19,93
P AZT-MATERIAL-INDEX			32,94
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE	0,75	9,98	
	12,75	169,58	129,25
12,75 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			169,58
Lackmaterial			129,25
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			298,83

Zusammenfassung Stoßstange H:

Zusammenfassung Stoßstange H:

Arbeitslohn	: AZ 31,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	343,58
Lackmaterial	:	EUR	233,21
Lackierarbeit	: AZ 19,75 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	262,68
		exkl. USt.	EUR 839,47
		+ 20% USt.	EUR 167,89
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 007,36

Schadenbeschreibung:

Stoßstange ist mehrfach verkratzt und geschürft.

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
UNTERBODENVERKLEIDUNG H AUS-/EINBAUEN	61-1128 01	4,00 2	44,33
STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	88-8802 01	19,00 2	210,58
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN (FZG MIT PARK SYSTEM)	88-8909 01	1,00 2	11,08
2 RAEDER AUS-/EINBAUEN	40-1590 01	5,00 1	55,42
ZUSATZ ZU RAD H L AUS-/EIN (ANMONTIEREN BEI FELGE AB 17 ZOLL)	40-1470 01	1,00 1	11,08
ZUSATZ ZU RAD H R AUS-/EIN (ANMONTIEREN BEI FELGE AB 17 ZOLL)	40-1470 01	1,00 1	11,08
		31,00	343,58
7,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1			77,58
24,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			266,00

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
VERKLEIDUNG STOSSF H REPARATURLACK ST K3	2583		15,00	199,50	
LACKMATERIAL: 159,78					
Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			4,00	53,20	
Zwischensummen			19,00	252,70	

Überträge	19,00	252,70	
P AZT-MATERIAL-INDEX			59,43
K-REPARATURLACK (K3)			159,78
P MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF			14,00
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE	0,75	9,98	
	19,75	262,68	233,21
19,75 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			262,68
Lackmaterial			233,21
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			495,89

Zusammenfassung Stoßstange V:

Zusammenfassung Stoßstange V:

Arbeitslohn	: AZ 6,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	66,50
		exkl. USt.	EUR 66,50
		+ 20% USt.	EUR 13,30
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 79,80

Schadenbeschreibung:

Stoßstange ist mehrfach verkratzt und geschürft.

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
K STOSSFAENGER V L POLIEREN		6,00 1	66,50
		6,00	66,50
6,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1			66,50

Zusammenfassung Innenraumschäden:

Zusammenfassung Innenraumschäden:

Ersatzteile-Original	:	EUR	67,22
Arbeitslohn	: AZ 1,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	11,08
		exkl. USt.	EUR 78,30
		+ 20% USt.	EUR 15,66
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 93,96

Schadenbeschreibung:

A-Säulenverkleidung links ist geschürft.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
VERKL U A-SAEULE L	4939	177 680 2700 9051	1	67,22	67,22

erforderlicher Arbeitsaufwand

<i>Bezeichnung</i>	<i>ArbPos-Nr</i>	<i>AZ LK</i>	<i>AZ-Preis</i>
VERKLEIDUNG U A-SAEULE L AUS-/EINBAUEN	68-1040 01	1,00 2	11,08
		1,00	11,08
<i>1,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</i>			11,08

Zusammenfassung Klasse 2:

Zusammenfassung Klasse 2:

Schadenbeschreibung:

Im vorderen Bereich des Fahrzeuges an der Motorhaube, Stoßstange und Windschutzscheibe sind mehrerer oberflächliche Steinschläge ersichtlich.
Türeverkleidung vorne links ist leicht geeschürft.

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

- Z = Arbeitszeit wurde verändert
- P = Ersatzteilpreis bzw. Lackmaterial wurde verändert
- K = Position wurde manuell hinzugefügt (keine Audatex-Position)

Weitere Informationen

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB FG-NR J255092, DYNAMIC SELECT, SCHALTPADD AM LENKR, KNIEAIRBAG, INNENHIMMEL SCHWARZ, MULTIF-SPORTLENKRAD, KONNEKTIVITAETS-PACK, MEHRLENKERACHSE H, MODELL 2021, A-SPIEG ANTENNE GPS, KLIMAANLAGE, DAB TUNER, GESCHW-ZEICHENERKEN, REGENSENSOR, SPURHALTEASSIST AKT, ADAPT FERNLICHTASS, BREMSASSISTENT AKTIV, ZIERELEM CARBON SILV, TOUCHPAD, CONNECT 20 MID, ZENTRALDISPLAY, INTELLIG LIGHT SYS, LICHT- /SICHTPAKET, SITZLEHNE H KLAPPBAR, POLSTER LEDER ARTICO, PROGRESSIVE, DOPPELCUPHOLDER, AUSSENSP EL/KLAPPBAR, A-/I-SPIEG AUT ABBL, KOMFORTSITZE, AIRBAG BEIF ABSCHALT, GURTANZEIGE SITZE H, SPIEGEL PAKET, ABLAGEFACH, SITZKOMFORTPAKET, SONNENBL SONDERFUNKT, NOTRUFASSISTENTSYST, MOBILE KOM-MOD UMTS, RUECKFAHRKAMERA, KRAFTST-BEH VERGR, KUEHLERJALOUSIE, KUEHLERJALOUSIE O, ABGASANL DPF GEN 1.5, ABGASNORM EURO 6, AUTOMATIK 8-GANG, REIFENDRUCKKONTROLLE, TEMPOMAT, LENKGETRIEBE M GUMMI, DIREKTLENKUNG, KOMFORTFAHRWERK, REIFEN 205/55 R17..W, FELGE 6.5 J X 17 ALU, BLUE TEC GEN 3, TIREFIT, VORBEREIT TECHNO 48V, LAENDER EURO NCAP, SITZHEIZUNG V, FUSSGAENGERSCHUTZ, AKTIV PARK-ASSIST, KOMPRESSOR VARIABLE, TYPKENNZ KOFFER WEGF, PARKEN-PAKET, KAEITEMITTEL R1234YF, KLARLACK HART, 2-SCHICHT-UNI.

Bereifung:

1. Achse: Pirelli / 205/60 R 16 Winter Profil in mm: links: 5,4 rechts: 5
2. Achse: Pirelli / 205/60 R 16 Winter Profil in mm: links: 7 rechts: 6,7
3. Achse: Pirelli / 205/55 R 17 Sommer Profil in mm: links: 5,5 rechts: 5,5
4. Achse: Pirelli / 205/55 R 17 Sommer Profil in mm: links: 5,4 rechts: 5,4