

31.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -MI 0621E	Fahrgestell-Nummer:	WBA11CG050CK69955
Vertrags-Nummer:	62019081	Erstzulassung:	07.06.2022
Internes KZ:	15049456	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	42
durchschn. Verbr./100 Km:	1,800	Tankinhalt:	46
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,100
Leergewicht (kg):	1975	zul. Gewicht (kg):	2550

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 62019081
Amtliches Kennzeichen: HD -MI 0621E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
23.08.2025	9059957122	Panne	Reifen hinten Beifahrerseite	Nein	Nein
06.10.2024	9059903947	Fremdverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite	Ja	Nein
04.10.2024	9059904240	Fremdverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite	Ja	Nein
16.01.2024	9059875775	Fremdverschulden	Kotflügel vorne Fahrerseite	Ja	Ja
21.07.2023	9059857441	Eigenverschulden	Seitenschaden Beifahr.	Ja	Nein
11.05.2023	9059849326	Eigenverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite Alufelge vorne Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 62019081
Amtliches Kennzeichen: HD -MI 0621E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA11CG050CK69955

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	72,031 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	10 Monat(e)
Type / Model	530e	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	WBA11CG050CK69955	Power	135 kW
Engine displacement	1,998 ccm	Cylinder	—
First registration	7 Jun 2022	Upholstery	
Last maintenance	01/2026, 63,369 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door edge - Scratched - Cover / polish
2	Trim / covers	Brightware / decorative strip (Stoßfänger hinten) - Scratched - Loss in value
3	Roof	Roof - dent(s) - Smooth repair work
4	Door - rear right side	Door - Scratched - Paint
5	Rear bumper	Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
6	Front bumper	Front bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
7	Door - front right side	Door - Scratched - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Professionally repaired

Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear left side, Side panel - rear right side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jul 2026
Protocol number: 46761011
Delivery date: 24 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	245/45 R18 100Y	Goodyear	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jul 2026
Protocol number: 46761011
Delivery date: 24 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	530e	Mileage (Read)	72,031 km
Vehicle Identification number	WBA11CG050CK69955	First registration	7 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear




Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Door - front left side: Door edge - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Trim / covers: Brightware / decorative strip (Stoßfänger... hinten) - Scratched - Loss in value



Damage #3: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work




Damage #1: Door - front left side: Door edge - Scratched - Cover / polish




Damage #3: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #4: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #4: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #4: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Front bumper: Front bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #6: Front bumper: Front bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Front bumper: Front bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Door - front right side: Door - Scratched - Paint



Damage #7: Door - front right side: Door - Scratched - Paint



WBA11CG050CK69955

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	72.031 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	10 Monat(e)
Typ/Modell	530e	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WBA11CG050CK69955	Leistung	135 kW
Hubraum	1.998 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	07.06.2022	Polster	
Letzte Wartung	01/2026, 63.369 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste (Stoßfänger hinten) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, fachgerecht repariert

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, Seitenwand rechts



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.07.2026
Protokollnummer: 46761011
Anlieferungsdatum: 24.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	530e	Laufleistung (abgelesen)	72.031 km
Fahrgestellnummer	WBA11CG050CK69955	Erstzulassung	07.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft...
auslegen / polieren




Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - verkratzt /
verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste /
Dekorleiste (Stoßfänger hinten) - verkratzt / verschürft -




Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft
instandsetzen



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft
instandsetzen



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch...
- lackieren




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Dell... Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott