


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZFAEFAA40 PX174204	Erstzulassung	28.07.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	FIAT	Kennzeichen		Laufleistung	52 028 km
Modell	500 Limousine 42 kWh	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓
Ersatzschlüssel	✗

Reifen

Winter Kit

Semperit 195/55/16 H Winterreifen
5.0 mm



Semperit 195/55/16 H Winterreifen
5.0 mm



Semperit 195/55/16 H Winterreifen
6.0 mm

Semperit 195/55/16 H Winterreifen
6.0 mm

Außenschäden

2		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	4,00	Teilekosten	-
		Position	Mitte	Reparaturkosten	560,00€	Nettokosten	712,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,20		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	330,00€		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
4		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	204,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	255,00€		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Tankdeckel	Reparaturzeit	0,55	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	77,00€	Nettokosten	61,60€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		
8		Bauteil	Sommerreifen 15"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	75,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	75,00€		
9		Bauteil	Sommerreifen 15"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	75,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	75,00€		
10		Bauteil	Sommerreifen 15"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	75,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	75,00€		

11	Bauteil	Sommerreifen 15"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	75,00€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	75,00€		

Innenschäden

1	Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	75,00€
	Position		- Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	116,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Sonstiges

7	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	204,00€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	255,00€		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **1.827,60€**