

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES C-Klasse C 200 d Limousine 4-türig 1597 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	H -VH 0856	Fahrgestell-Nummer:	W1K2050011R623008
Vertrags-Nummer:	44828073	Erstzulassung:	12.04.2021
Internes KZ:	14656928	Kilometer-Stand:	139639
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**MERCEDES C-Klasse C 200 d Limousine 4-türig 1597 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Lackierung: Schwarz Uni

Polsterung: Stoff Aberdeen Schwarz (nur i.V. mit Seifentelotyp):

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **31.625,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Advanced Infotainment-Paket (bestehend aus: Smartphone Integr.-Paket (14U), 10,25" Media- Display (8	0,00
Automatikgetriebe 9G-TRONIC	2.100,00
Business-Paket PLUS	2.580,00
Digitales Radio (DAB)	0,00
Komfort-Paket	0,00
Kraftstofftank 66 l	0,00
Licht-Paket (bestehend aus: LED High Performance-Scheinwerfer (632))	0,00
Live Traffic Information	0,00
Media-Display	0,00
Minderpreispaket	-5.000,00
Park-Paket	0,00
SD-Karten-Navigation	0,00
Schwarz Uni	0,00
Sitzheizung Vordersitze	0,00
Sitzkomfort-Paket für Fahrer und Beifahrer	0,00
Smartphone Integrationspaket	0,00
Stoff Aberdeen Schwarz (nur i.V. mit Serienausstattung Interieur)	0,00
TIREFIT mit Reifenfüllkompressor	50,00
Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel	0,00
Winter-Komplettäder M+S 4fach, 16" LM-Räder im 10-Speichen-Design vanadiumsilber lackiert mit 205/6	1.150,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **32.505,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **38.680,95**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 44.630,95

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES C-Klasse C 200 d Limousine4-türig 1597 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2019		
kW / PS:	118 / 160	Hubraum:	1597
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	124
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,900	Tankinhalt:	41
Max. Km/h:	226	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	1555	zul. Gewicht (kg):	2135

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 44828073
Amtliches Kennzeichen: H -VH 0856
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 200 d Limousine4-türig 1597 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
07.06.2025	9059945571	Fremdverschulden	Kennzeichen vorne Kratzer 5-10 cm oberflächlich	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 44828073
Amtliches Kennzeichen: H -VH 0856
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 200 d Limousine4-türig 1597 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
08.02.2022	21989	Inspektion und Wartung
08.02.2022	21989	Inspektion und Wartung
16.11.2022	47174	Wartungszusatzumfänge
16.11.2022	47174	Inspektion und Wartung
17.05.2024	76387	Inspektion und Wartung
17.05.2024	76387	Wartungszusatzumfänge
17.05.2024	76387	Bremsflüssigkeitswechsel
08.07.2024	88800	TÜV/AU (MwSt-frei)
08.07.2024	88800	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
15.01.2025	103290	Inspektion und Wartung
25.04.2026	127645	Getriebeölwechsel
25.04.2026	127645	Inspektion und Wartung
25.04.2026	127645	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	01.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	85283 Wolnzach, Feierabendmühle 2
Besichtigungsdatum	02.07.2026
Referenznummern	0031214778 - 0044828073

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	H-VH 856	Fzg.-Ident.-Nummer	W1K2050011R623008
Fabrikat	Mercedes-Benz	1. Zulassung	12.04.2021
Typ	C 200 d	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Farbe	Schwarz - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	139.641 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Limousine, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	06/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.597 ccm / 118 KW

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/60 R16 92V	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/60 R16 92V	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/60 R16 92V	3 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/60 R16 92V	3 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	205/60 R16 92H	3 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	205/60 R16 92H	2 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	205/60 R16 92H	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	205/60 R16 92H	2 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 25.04.2026 bei km 127.645.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
------------	--	--------------

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel und 2 Nebenschlüssel vorhanden. Beiliegend: 4x Winterreifen auf Leichtmetallfelgen. Das Fahrzeug weist innen und außen alters- und nutzungsanaloge Gebrauchsspuren auf.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Beiliegende Winterräder mit 1x abweichendem Hersteller.

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| ✓ Advanced Infotainment-Paket (bestehend aus: Smartphone Integr.-Paket (14U), 10,25" Media- Display (| ✓ Automatikgetriebe 9G-TRONIC |
| ✓ Business-Paket PLUS | ✓ Digitales Radio (DAB) |
| ✓ Komfort-Paket | ✓ Kraftstofftank 66 l |
| ✓ Licht-Paket (bestehend aus: LED High Performance-Scheinwerfer (632)) | ✓ Live Traffic Information |
| ✓ Media-Display | ✓ Minderpreispaket - |
| ✓ Park-Paket | ✓ SD-Karten-Navigation |
| ✓ Schwarz Uni | ✓ Sitzheizung Vordersitze |
| ✓ Sitzkomfort-Paket für Fahrer und Beifahrer | ✓ Smartphone Integrationspaket |
| ✓ Stoff Aberdeen Schwarz (nur i.V. mit Serienausstattung Interieur) | ✓ TIREFIT mit Reifenfüllkompressor |
| ✓ Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel | ✓ Winter-Komplettträger M+S 4fach, 16" LM-Räder im 10-Speichen-Design vanadiumsilber lackiert mit 205/ |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 14, Bild 15)

Motorhaube, Steinschlag (Bild 19, Bild 20)

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung (Bild 21, Bild 22)

Seite rechts

Tür hinten rechts Kante, verkratzt (Bild 23, Bild 24)

Kotflügel vorne rechts, beschädigt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 25, Bild 26)

Heckklappe, verkratzt (Bild 27, Bild 28)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen 1 x beiliegend, Untermaß (Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Reifen 1 x beiliegend, Untermaß (Bild 32, Bild 33)

Reifen 1 x beiliegend, einseitig abgefahren (Bild 34, Bild 35, Bild 36)

Reifen 1 x beiliegend, einseitig abgefahren (Bild 37, Bild 38, Bild 39)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), fällig (Bild 13)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 40 Fotos.

Berlage, Rudolf

Der Sachverständige, 03.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage




Bild 13. HU (Hauptunters.), Verbrennerfzg. (Allane), fällig, durchführen



Bild 14. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 15. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, Smartrepair



Bild 16. Kotflügel vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Kotflügel vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 18. Kotflügel vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren



Bild 20. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 21. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 22. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Tür hinten rechts, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 24. Tür hinten rechts, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 26. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 27. Heckklappe, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 28. Heckklappe, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 29. Reifen, 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen



Bild 30. Reifen, 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Reifen, 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen



Bild 32. Reifen, 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Reifen, 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen



Bild 34. Reifen, 1 x beiliegend, einseitig abgefahren, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Reifen, 1 x beiliegend, einseitig abgefahren, ersetzen



Bild 36. Reifen, 1 x beiliegend, einseitig abgefahren, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Reifen, 1 x beiliegend, einseitig abgefahren, ersetzen



Bild 38. Reifen, 1 x beiliegend, einseitig abgefahren, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Reifen, 1 x beiliegend, einseitig abgefahren, ersetzen



Bild 40.