

19.06.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** **AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen: HD -TL 0674E      Fahrgestell-Nummer: WAUZZZFZ3NP038597  
Vertrags-Nummer: 51935081      Erstzulassung: 23.05.2022  
Internes KZ: 15048531      Kilometer-Stand: 0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	2125	zul. Gewicht (kg):	2640

\* Angaben ohne Gewähr

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 51935081  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -TL 0674E  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>SNR</b></i>	<i><b>Verursacher</b></i>	<i><b>Beschädigung</b></i>	<i><b>Reparatur erfolgt *</b></i>	<i><b>Gutachten vorhanden *</b></i>
05.12.2023	9059871850	Fremdverschulden	Stoßstange hinten Fahrerseite	Ja	Nein
29.03.2023	9059843943	Fremdverschulden	Stoßstange hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 51935081  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -TL 0674E  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:


---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



**WAUZZZFZ3NP038597**

## Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	85,625 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	14 Tag(e)
Type / Model	Q4 40 e-tron	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	WAUZZZFZ3NP038597	Power / Engine displacement	70 kW
First registration	23 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Door - front left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
3	Side panel - rear right side	Sill - Scratched - Smart repair
4	Seat - front	Seat cover - left side - Damaged - Replace
5	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
6	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

### Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction
4	Door - front right side	Door - dent(s) - No deduction
5	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

### Missing parts

Missing part

### Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer

### Detected repainting

No.	Location
	None detectable

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 11 Jun 2026  
**Protocol number: 45903356**  
Delivery date: 11 Jun 2026



---

## Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101T	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	255/50 R19 103T	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

## Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101T	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	255/50 R19 103T	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 11 Jun 2026  
**Protocol number: 45903356**  
Delivery date: 11 Jun 2026



---

## Vehicle details

<b>Manufacturer</b>	Audi	<b>Inspection condition</b>	sufficient
<b>Type / Model</b>	Q4 40 e-tron	<b>Mileage (Read)</b>	85,625 km
<b>Vehicle Identification number</b>	WAUZZZFZ3NP038597	<b>First registration</b>	23 May 2022

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



## Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 11 Jun 2026  
**Protocol number: 45903356**  
Delivery date: 11 Jun 2026



**Figure 19:** Misc.

## Pictures of damage



**Damage #2:** Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work




**Damage #2:** Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #3:** Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



**Damage #3:** Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



**Damage #4:** Seat - front: Seat cover - left side - Damaged - Replace



**Damage #4:** Seat - front: Seat cover - left side - Damaged - Replace



**Damage #6:** Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




**Damage #6:** Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



**Damage #6:** Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



**Damage #6:** Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



**WAUZZZFZ3NP038597**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	85.625 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	14 Tag(e)
<b>Typ/Modell</b>	Q4 40 e-tron	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	05/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZFZ3NP038597	<b>Leistung / Hubraum</b>	70 kW
<b>Erstzulassung</b>	23.05.2022	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Elektro	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - erneuern
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
4	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug
5	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

**TÜV SÜD Auto Service GmbH** **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1 SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 11.06.2026  
**Protokollnummer: 45903356**  
Anlieferungsdatum: 11.06.2026



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101T	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/50 R19 103T	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101T	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/50 R19 103T	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                    SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                    69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 11.06.2026  
**Protokollnummer: 45903356**  
Anlieferungsdatum: 11.06.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	Q4 40 e-tron	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	85.625 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZFZ3NP038597	<b>Erstzulassung</b>	23.05.2022

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 11.06.2026  
**Protokollnummer: 45903356**  
Anlieferungsdatum: 11.06.2026



**Abbildung 19:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #2:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




**Beschädigung #2:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #6:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott