


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXEYCBPFB PG049849	Erstzulassung	25.03.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	29 498 km
Modell	MOVANO 2.2 D 103kW L2H2 3,5t	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz





















Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Reserverad	✓	Ersatzschlüssel	✗
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓	Serviceheft	✓
		Bordmappe komplett	✓
		Schlüssel	✓
		Inspektion	✓

Reifen

Winter Kit

Maxxis 215/70/15 R Winterreifen 5.0 mm


Maxxis 215/70/15 R Winterreifen 5.0 mm


Maxxis 215/70/15 R Winterreifen 5.0 mm


Maxxis 215/70/15 R Winterreifen 5.0 mm


Maxxis 215/70/15 R Winterreifen 5.0 mm


Maxxis 215/70/15 R Winterreifen 5.0 mm


Außenschäden

2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Seitenwand	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	210,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	210,00€		
7		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	162,00€		
8		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	145,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50		
		Anmerkungen	innen	Lackierungskosten	75,00€		
				Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	191,00€
		Position	-	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	261,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

9

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	195,00€
Beschreibung		- Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	195,00€		
		Pauschale	-		

Anmerkungen

Weiterer Winterreifensatz im Laderaum Michelin 215/65 R16 R

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	973,00€
---------------------	----------------