

Peugeot * Expert '16

Voertuiginformatie


Merk:	Peugeot	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	* Expert '16	Chassisnummer:	VF3VFAHK8MZ077348
Type brandstof:	Diesel	Vermogen:	90 kW
Versie:	Exp.HDi 120 L1 A Prem.	1ste tenaamstelling	29-11-2021
Kilometerstand:	136754 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	3
Links	2
Rechts	4
Voorzijde	2

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Carkit	Ja	Middenarmsteun	Ja	Navigatiesysteem	Ja
Radio CD	Ja	Radio multimedia	Ja		

Schade

Achterdeur L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde



Achterdeur R
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde



Bumper A
Kras(sen)
Vervangen
Achterzijde



Bumper V
Kras(sen)
Vervangen
Voorzijde



Deur V L sierlijst
Ontbreekt
Vervangen
Links




Deur V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts



Deurframe A R
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts




Motorkap
Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde



Scherf A L
Slecht hersteld
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Scherf A R
Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Schuifdeur R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts



Banden

Voor Links
Winter
215/65/16/109/R
Michelin
4,8 mm
Voor Rechts
Winter
215/65/16/109/R
Michelin
5,2 mm
Achter Links
Winter
215/65/16/109/R
Michelin
7,4 mm
Achter Rechts
Winter
215/65/16/109/R
Michelin
7,3 mm

Inspectie		
Aantal hoofdsteunen	2	Certificaat van Overeenstemming
CO2 Emissie	189	Digitaal onderhoud
GPS opslag	Ja	GPS opslag
Hoedenplank/rolhoes	N.v.t.	Instructieboek
Onderhoudsboekje	Ja	Terugzetten naar fabrieksinstellingen
Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen		
Totaal aantal sleutels	2	

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.