

07.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: BMW 5er-Reihe 540d xDrive Touring A Kombi 5-türig 2993 ccm 303 PS / 223 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	OS -CA 3026	Fahrgestell-Nummer:	WBA31GW020CU29369
Vertrags-Nummer:	59618088	Erstzulassung:	16.12.2024
Internes KZ:	15171985	Kilometer-Stand:	27067
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 540d xDrive Touring A Kombi 5-türig 2993 ccm 303 PS / 223 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Saphirschwarz Metallic Polsterung: BMW Individual Leder 'Merino' Schwarz/Atlasgrau Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **59.705,88**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

21" BMW Individual Aerodynamikräder 954 I Bicolor Jetblack mit Mischbereifung	2.176,47
Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf	1.008,40
Autobahnassistent	714,29
BMW Angebot Nr. 13423466 vom 25.07.2024	0,00
BMW Iconic Glow Exterieurpaket	0,00
BMW Individual Leder 'Merino' Schwarz/Atlasgrau	0,00
BMW Individual Leder Merino	1.848,74
Bowers & Wilkins Surround Sound System	630,25
Comfort Paket	2.310,92
Driving Assistant Professional	1.680,67
Entfall M Akzent Dunkelsilber kombiniert mit Aluminium Rhombicle	0,00
Innovationspaket	1.764,71
M Akzent Dunkelsilber kombiniert mit Aluminium Rhombicle	0,00
M Dachhimmel anthrazit	0,00
M Heckspoiler	0,00
M Hochglanz Shadow Line	0,00
M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen	0,00
M Lederlenkrad	0,00
M Leuchten Shadow Line	0,00
M Sicherheitsgurte	0,00
M Sportbremse, rot hochglänzend	0,00
M Sportfahrwerk	0,00
M Sportpaket	3.613,45
M Sportpaket Pro	1.680,67
Metallic-Lackierung	899,16
Panorama-Glasdach	1.369,75
Parking Assistant Plus	0,00
Reifenpannenset	50,42
Saphirschwarz Metallic	0,00
Sonnenschutzrollos	252,10
Sonnenschutzverglasung	403,36
Travel Paket	966,39
Winter Leichtmetallräder für Großkunden	2.823,53
Audi/BMW_Prüf. DGVU 70(UVV) vor Übergabe	0,00
UTC_Kennzeichenhalter Allane	0,00
UTC_Warnblitzer	9,90
UTC_Warnblitzer_Audi/BMW	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Audi/BMW_Prüf. DGVU 70(UVV) vor Übergabe	0,00
UTC_Kennzeichenhalter Allane	0,00
UTC_Warnblitzer	9,90
UTC_Warnblitzer_Audi/BMW	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

99.851,78

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

99.851,78

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 540d xDrive Touring A Kombi5-türig 2993 ccm 303 PS / 223 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2026		
kW / PS:	223 / 303	Hubraum:	2993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	157
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,0000	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,400
Leergewicht (kg):	2050	zul. Gewicht (kg):	2670

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 59618088
Amtliches Kennzeichen: OS -CA 3026
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 540d xDrive Touring A Kombi5-türig 2993 ccm 303 PS / 223 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 59618088
Amtliches Kennzeichen: OS -CA 3026
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 540d xDrive Touring A Kombi5-türig 2993 ccm 303 PS / 223 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
02.04.2026	21345	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang			
Fahrzeughalter		Allane SE	
Ihr Auftrag vom		19.05.2026 durch Allane SE	
Besichtigungsort		81927 München, Königsbergerstraße 14h	
Besichtigungsdatum		26.06.2026	
Referenznummern		0031187882 - 0059618088	
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	OS-CA 3026	Fzg.-Ident.-Nummer	WBA31GW020CU29369
Fabrikat	BMW	1. Zulassung	16.12.2024
Typ	540d xDrive Touring M Sport	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Schwarz - Metallic
Laufleistung abgelesen	27.006 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	12/2027
Motorart	Hybridantrieb / Diesel / Elektro	Hubraum / Nennleistung	2.993 ccm / 210 KW
Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/35 R21 96Y	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/35 R21 96Y	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	275/30 R21 98Y	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	275/30 R21 98Y	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R18 102H	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R18 102H	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R18 102H	6 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R18 102H	6 mm

Allgemeines / Zustand	
☐ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Bordcomputer am 02.04.2026 bei km 21.345.	

Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 3 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf. Elektronischer Wartungsnachweis

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| ✓ 21" BMW Individual Aerodynamikräder 954 I Bicolor Jetblack mit Mischbereifung | ✓ Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf |
| ✓ Autobahnassistent | ✓ BMW Individual Leder 'Merino' Schwarz/Atlasgrau |
| ✓ BMW Individual Leder Merino | ✓ Bowers & Wilkins Surround Sound System |
| ✓ Driving Assistant Professional | ✓ Entfall M Akzent Dunkelsilber kombiniert mit Aluminium Rhombicle |
| ✓ M Dachhimmel anthrazit | ✓ M Heckspoiler |
| ✓ M Hochglanz Shadow Line | ✓ M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen |
| ✓ M Lederlenkrad | ✓ M Sicherheitsgurte |
| ✓ M Sportbremse, rot hochglänzend | ✓ Metallic-Lackierung |
| ✓ Panorama-Glasdach | ✓ Parking Assistant Plus |
| ✓ Reifenpannenset | ✓ Saphirschwarz Metallic |
| ✓ Sonnenschutzrollos | ✓ Sonnenschutzverglasung |
| ✓ Winter Leichtmetallräder für Großkunden | ✓ UTC_Warnblitzer |

Zustand / Beschädigungen

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Kotflügel vorne links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 13, Bild 14)	31,50 €	31,50 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Heckklappe, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 15, Bild 16)	42,00 €	42,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Sitzbank hinten Bezug Sitzkissen -Leder-, Druckstellen, ersetzen (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	1710,42 €	1368,34 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Warnleuchte, fehlt, ersetzen	9,90 €	9,90 €

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	1.793,82 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	1.451,74 €
Händlereinkaufspreis	46.550,00 €
Händlerverkaufspreis	52.350,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 20 Fotos.

Klein, Christian

Der Sachverständige, 29.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Kotflügel vorne links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren




Bild 14. Kotflügel vorne links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 15. Heckklappe, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 16. Heckklappe, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 17. Sitzbank hinten, Bezug Sitzkissen -Leder-, Druckstellen, ersetzen



Bild 18. Sitzbank hinten, Bezug Sitzkissen -Leder-, Druckstellen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Sitzbank hinten, Bezug Sitzkissen -Leder-, Druckstellen, ersetzen



Bild 20.