

DEKRA Automobil GmbH
Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dortmund
Martener Hellweg 50
44379 Dortmund
Telefon 0231 / 9954-0
Fax 0231 / 9954-249
E-Mail dortmund.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Maximilian Volker Jancen
Tel. direkt 0231 9954-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

UN ZA333E

FIN

U5YPV81HDNL021877

Vertragsnummer	38403172
Auftragsnummer	ELSRM004977
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	06.07.2026, elektronisch
Besichtigung	17.07.2026 um 09:30 Uhr DEKRA Automobil GmbH Nied, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 17.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	20.655,46 EUR	24.580,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	23.802,52 EUR	28.325,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 17.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 17.07.2026 um 09:30 Uhr durch Herrn Maximilian Volker Jancen bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Dimitri ANDREIEW, Schmalzkamp 17, 58239 Schwerte
Kennzeichen	UN ZA333E
Tag der Erstzulassung	13.07.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	08.09.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 11 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbezeichnung	Sportage (NQ5)(2021->) / Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	2234 / ABF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPV81HDNL021877
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Weiß
Lackierung	WD
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	55.036

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.05.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Reifendruck im Display, Anzeigeeinstrumente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll, Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bi-LED-Scheinwerfer, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel grau, Dachkonsole mit Leseleuchten, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenten-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion, Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Stauassistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrmodusschalter, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten verchromt, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe geräuschkämmend, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, LM-Felgen 7,5x19, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage

(Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radstand 2680 mm, Reifen 235/50 R19 ..V, Reifen-Reparaturset, Rückfahrkamera, Rücksitz klappbar (40:20:40), Rücksitzlehnen neigungsverstellbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Carrara-Weiß, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss Mittelkonsole, Unterfahrschutz hinten, Unterfahrschutz vorn, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Komfort-Paket, Motor 1,6 Ltr. - 132 kW Turbo Plug-in Hybrid

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 02.02.2026 bei Kilometerstand 50.247.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Scheinwerfer Vorne Rechts, verschrammt, erneuern (Bild 23, 24, 25); Frontspoiler Stoßstange Vorne, verschrammt, erneuern (Bild 26); Spoiler Stoßstange Hinten, verschrammt, smart repair (Bild 27, 28); Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 17, 18, 19); Stoßfänger vorne Rammschutzleiste rechts, zerkratzt, smart repair (Bild 8). Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 20).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur; Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 15, 16); Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 13, 14); Felge hinten links, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 11, 12); Kotflügel vorne links Zierleiste, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 9, 10); Stoßfänger vorne Rammschutzleiste links, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 7); Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 22); Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 21).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Maximilian Volker Jancen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **UN ZA333E** **FIN** **U5YPV81HDNL021877**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.07.2022	Letzte Zulassung	08.09.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Type / Verkaufsbez.	Sportage (NQ5)(2021->) / Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (EURO 6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPV81HDNL021877	HSN / TSN	2234 / ABF
DAT Europa-Code®	014250310260001	DAT Marktindex	DE001 6291
Km-Stand abgelesen	55036	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / WD
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 17.07.2026 (Besichtigung 17.07.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		44.390,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		990,00 EUR
Listenneupreis gesamt		45.380,00 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		23.904,72 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 61000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 55036 / -5964		
Laufleistungskorrektur	+	420,11 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	243,25 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		24.568,07 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	167,56 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		24.735,64 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	126,31 EUR
Zwischensumme I		24.609,33 EUR
Anpassungsfaktor	+	4.921,86 EUR
Zwischensumme II		29.531,19 EUR
Reparaturkosten (mit 193,28 EUR MwSt.)	-	1.210,54 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 4.521,78 EUR MwSt.)		28.325,00 EUR
Handelsspanne (mit 597,64 EUR MwSt.)	-	3.745,00 EUR
Händlerereinkaufswert DAT (mit 3.924,14 EUR MwSt.)		24.580,00 EUR
		28.320,65 EUR
		3.743,13 EUR
		24.577,52 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
83717	Motor 1,6 Ltr. - 132 kW Turbo Plug-in Hybrid	0,00*			0,00
1505	Komfort-Paket	990,00*			167,56
Summe Sonderausstattung		990,00			167,56 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Scheinwerfer Vorne Rechts, verschrammt, erneuern (Bild 23, 24, 25)	1.432	55.35	-792,61
2. Frontspoiler Stoßstange Vorne, verschrammt, erneuern (Bild 26)	251	55.35	-138,93
3. Spoiler Stoßstange Hinten, verschrammt, smart repair (Bild 27, 28)	124	100	-124,00
4. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 17, 18, 19)	62	100	-62,00
5. Stoßfänger vorne Rammschutzleiste rechts, zerkratzt, smart repair (Bild 8)	62	100	-62,00
6. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 20)	31	100	-31,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.962		-1.210,54 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur
 Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
 Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 15, 16)
 Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 13, 14)
 Felge hinten links, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 11, 12)
 Kotflügel vorne links Zierleiste, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 9, 10)
 Stoßfänger vorne Rammschutzleiste links, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 7)
 Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 22)
 Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 21)

Der Sachverständige
Maximilian Volker Jancen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Stoßfänger vorne Rammschutzleiste links, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 8 : Stoßfänger vorne Rammschutzleiste rechts, zerkratzt, smart repair



Bild 9 : Kotflügel vorne links Zierleiste, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 10 : Kotflügel vorne links Zierleiste, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 11 : Felge hinten links, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 12 : Felge hinten links, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 13 : Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 14 : Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 20 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 21 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 22 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 23 : Scheinwerfer Vorne Rechts, verschrammt



Bild 24 : Scheinwerfer Vorne Rechts, verschrammt




Bild 25 : Scheinwerfer Vorne Rechts, verschrammt



Bild 26 : Frontspoiler Stoßstange Vorne, verschrammt



Bild 27 : Spoiler Stoßstange Hinten, verschrammt



Bild 28 : Spoiler Stoßstange Hinten, verschrammt

Bild 29 : Servicenachweis 2024

Wartungsplan
KIA SPORTAGE V (NQ5) 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD

Datum: 11-02-2025
Auftragsnummer Kunde: _____
Telefon: _____
Dimitri Andrejew
Kennzeichen: UN-ZA 333E
Fahrgestellnummer: U5YPV81HDNL021877
Fahrleistung: 35.097 km

Serviceheft liegt vor
☐ Digitalform ☒ Papierform ☐ Nein

Haupt- und Abgasuntersuchung
nächster Prüftermin: 7/2025

Serviceplan gemäß Empfehlung und Vorgaben des Fahrzeugherstellers

Ölservice alle 15.000 km/ 1 Jahr

	I.O.	n.I.O.	beheben
1 Service- und Feldaktionen bis zum heutigen Zeitpunkt berücksichtigt.	☒	☐	☐
2 Fehlerspeicher aller Steuergeräte abfragen, ggf. Fehler löschen.	☒	☐	☐
3 Motoröl erneuern, 4,80 Liter	☒	☐	☐
4 Motorölfilter erneuern.	☒	☐	☐
5 Motorölstand prüfen.	☒	☐	☐
6 Aggregateriemen auf Zustand und Spannung prüfen.	☒	☐	☐
7 Schläuche und Leitungen des Ladeluftkühlers prüfen.	☒	☐	☐
8 Service dokumentieren.	☒	☐	☐

Zusätzliche Servicearbeiten

	I.O.	n.I.O.	beheben
9 Aktualität Navi-CD prüfen (falls vorhanden)	☒	☐	☐
10 Existenz Warmweste prüfen	☒	☐	☐
11 Ablaufdatum Verbandkasten prüfen	☒	☐	☐
12 Verglasung auf Schäden prüfen	☒	☐	☐

Zusatzarbeiten Reifen

	I.O.	n.I.O.	beheben
13 Räder/Reifen: Zustand, Verschleiß und Befestigung prüfen	☒	☐	☐
14 Haltbarkeit Reifenreparaturset prüfen (falls vorhanden)	☒	☐	☐

	links vorne	rechts vorne	links hinten	rechts hinten	Reserverad
Profiltiefe (mm)	10	10	10	10	
Druck (bar)	10	10	10	10	

Nächster Service fällig bei :
☒ Service nach Intervallanzeige

Bemerkung

OTTO
KFZ - Meisterwerkstatt
Holzener Str. 46 - 58743 Menden
Tel.: 02373/6724543 - 63683

Bild 30 : Servicenachweis 2025