

Mehr Wert. • TÜV SÜD. Mehr Vertrauen.
 Mehr Wert. • TÜV SÜD. Mehr Vertrauen.
 Mehr Wert. • TÜV SÜD. Mehr Vertrauen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Burgthanner Weg 2a
 DE 90518 Altdorf
 Telefon +49 9187 7039 671



Bericht-Nr.: 0DE0ADF0UGS005706

(1) Fz.-Id.Nr.: **JSAFJB43V00711632**



Ihr QR-Code zum digitalen Prüfbericht
 iKFZ-Prüfz.: P09b3SdD
 Org.Code: 2010
 DUBSuchID: 67OGEMEGFIED

(2) Amtl. Kennz.: **[redacted] (D)**

Seite 1 von 1

(3) Ausstellungsdatum: 11.06.2026 10:31 Uhr
 Prüfort: 91227 Leinburg
 (4) km-Stand: 28325 km
 (5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1
 Aufbau: Kombilimousine AC
 Hersteller: SUZUKI (J) 7102
 Typ: FJ ADX00005
 Var./Ver./Ausf.: B43V / 5MT
 Antriebsart: Benzin 0001
 Emissionsschl: EURO6;W;PI/Ci; M, N1 I 36WO
 zGM: 1420 kg EZ: 26.05.2017
 Letzte HU: 06.2024 FSD.HU/Mangel: 4.28.14.6/2.0.22
 Kundenkennzeichen:

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
Juni 2028

**Prüfplakette
 zugeteilt**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
 Das Fahrzeug ist im Juni 2028 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.



(9) Es betreute Sie Herr Bodó
 (TÜV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise:
 - Untersuchung des Abgasverhaltens am 11.06.2026 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-5-05-0041-63.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Abbremsung BBA (%)	Räder block.
Betriebsbremse 1. Achse	220	220	Abbremsung FBA (%)	Räder block.
Betriebsbremse 2. Achse	200	200		
Feststellbremse 2. Achse	160	160		

Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner

Rechnung	Leistungsdatum entspricht Belegdatum	Netto	Brutto
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO	88,99 €	105,90 €
Vergütung gem. Nr. 6.4 der Anl. VIIIb zur StVZO		4,20 €	5,00 €
USt-IdNr.: DE177565595	Leistungsdatum: 11.06.2026	Gesamt: 93,19 €	110,90 € USt [19%] 17,71 €

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO
 Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
 Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Hinweise zu unseren Untersuchungen und Begutachtungen, sowie Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.tuvsud.com/datenschutz-mobility
 TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dipl. BW (FH) Simon Kellerer (Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. André Krauß.

Ihr mobiler TÜV Service - TÜV SÜD Auto Service GmbH

